

數位儲存示波器

GDS-1000-U 系列

使用手冊

固緯料號 NO. 82DSB112AUE01



GWINSTEK

2011.4

本手冊所含資料受到版權保護,未經固緯電子實業股份有限公司預 先授權,不得將手冊內任何章節影印、複製或翻譯成其它語言。

本手冊所含資料在印製之前已經過校正,但因固緯電子實業股份有限公司不斷改善產品,所以保留未來修改產品規格、特性以及保養維修程式的權利,不必事前通知。

固緯電子實業股份有限公司新北市土城區中興路 7-1 號

目錄

安全說明	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	8
	安全符號	
	安全指南	
	英制電源線	
產品介紹	•••••	12
主要特點		12
四仅八 加	前面板	
	後面板	
	類示	
机一二油坝		
 政处小波裔…		19
性 油堝作	•••••	22
切能表樹狀圖	和快捷操作	
	CH1/CH2 鍵	
	Cursor 鍵 1/2	
	Cursor 鍵 2/2	
	Display 鍵	
	Autoset 鍵	
	Hardcopy 鍵	
	Help 鍵	
	Horizontal menu 鍵	
	Math 鍵 1/2 (+/-)	
	Math 鍵 2/2 (FFT)	
	Measure 鍵	
	Run/Stop 鍵 Save/Recall 鍵 1/9	
	Save/Recall $ g$ 1/9	
	Save/Recall	
	Save/Recall $ g$ 4/9	
	Save/Recall $ otin 5/9 $	
	Save/Recall 鍵 6/9	
	Save/Recall 鍵 7/9	



	Save/Recall 鍵 8/9	33
	Save/Recall 鍵 9/9	33
	Trigger 鍵 1/5	34
	Trigger 鍵 2/5	34
	Trigger 鍵 3/5	35
	Trigger 鍵 4/5	35
	Trigger 鍵 5/5	36
	Utility 鍵 1/10 (Utility #1)	36
	Utility 鍵 2/10 (Utility #2)	37
	Utility 鍵 3/10 (Utility #3)	38
	Utility 鍵 4/10 (Hardcopy -Save All)	38
	Utility 鍵 5/10 (Hardcopy -Save Image)	
	Utility 鍵 6/10 (Probe compensation)	
	Utility 鍵 7/10 (Go-NoGo)	
	Utility 鍵 8/10 (Data Logging 1/2)	
	Utility 鍵 9/10 (Data Logging 2/2)	
	Utility 鍵 10/10 (Self CAL Menu)	40
預設設定		41
了巨吊奶…		т2
测量		43
		43
	啓動通道	43
		43 43
	啓動通道	43 43 44
	啓動通道	43 43 44 45
	啓動通道	43 44 45 45
基本測量	啓動通道	43 44 45 45 46
	啓動通道	43 44 45 45 46
基本測量	啓動通道	43 44 45 46 48
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位 改變垂直位置和檔位 使用探棒補償信號	43 45 45 46 48 50
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位 改變垂直位置和檔位 使用探棒補償信號 測量項目 自動測量輸入信號	
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位 改變垂直位置和檔位 使用探棒補償信號 測量項目 自動測量輸入信號	
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位 改變垂直位置和檔位 使用探棒補償信號 創量項目 自動測量輸入信號 使用水平游標	
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位。 改變垂直位置和檔位。 使用探棒補償信號 測量項目 自動測量輸入信號 使用水平游標 使用垂直游標	
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位。 改變垂直位置和檔位 使用探棒補償信號 測量項目 自動測量輸入信號 使用水平游標 使用垂直游標	
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位。 改變垂直位置和檔位。 使用探棒補償信號 測量項目 自動測量輸入信號 使用水平游標。 使用垂直游標	
基本測量	啓動通道 使用自動設定 運行和停止觸發 改變水平位置和檔位。 改變垂直位置和檔位 使用探棒補償信號 測量項目 自動測量輸入信號 使用水平游標 使用垂直游標	

	介紹	58
	編輯: NoGo When	59
	編輯: Source	59
	編輯: NoGo 越界條件	60
	編輯: Template (邊界)	60
	運行 Go-NoGo 測試	
資料記錄器		
只有 几 场。		
	編輯: Source	
	編輯: 設定參數	
	運行資料記錄	
	连门具付礼郊	00
設定		69
擷 収	NIB ITM Licrose, lete. D	
	選擇擷取模式	
	即時 vs 等效取樣模式	
顯示		72
	選擇向量或點陣圖	72
	波形累積	72
	調整螢幕對比度	73
	選擇顯示格線	73
水平視圖		74
/1/ //// ///	水平移動波形位置	
	選擇水平檔位	
	選擇波形更新模式	
	水平放大波形	
	以 X-Y 模式觀察波形	
垂直視圖(通道)		
亚 坦		
	垂直移動波形位置	
	選擇垂直檔位	
	選擇耦合模式	
	垂直反轉波形	
	限制波形頻寬	
觸發		
	觸發類型	80
	觸發參數	
	設定邊緣觸發	
	設定視頻觸發	
	設定脈衝寬度觸發	86
	手動觸發信號	87

GWINSTEK

後面板 USB 介	`面	89
系統設定		90
/\/\/\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	查看系統資訊	
	選擇語言	
<u>►b+</u> ,Lkt++		
儲仔/		92
檔結構		92
	顯示影像檔格式	92
	波形檔案格式	
	設定檔案格式	94
	使用 USB 檔案功能	95
快速儲存(Har	dCopy)	97
ШБ 17	 檔案類型/來源/目標位置	
	保存面板設定	
	保存波形	
	保存螢幕圖像	
	全部保存(面板設定,螢幕圖像,波形)	
插取		
1BK-K	檔案類型/來源/目標位置	
	擷取預設面板設定	
	螢幕擷取參考波形	
	擷取面板設定	
	擷取波形	
A/A Side		
維護		110
校準垂直解析	度	110
探棒補償		111
FAO	***************************************	113
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	螢幕不顯示輸入信號	
	清除顯示內容	
	波形無法更新(凍結)	
	探棒波形失真	
	自動設定不能很好的抓取信號	
	清除混亂的面板設定	
	保存的螢幕圖像背景太暗	
	精確度與規格不符	115

GWINSTEK

附錄	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	116
• • • • •		
GDS-1000-U 系列規格		117
	型號-特殊規格	117
	通用規格	118
探棒規格		120
¥1111921H	GDS-1052-U 和 GDS-1072-U 探棒	
	GDS-1102-U 探棒	
尺寸		121
EC Declaration	on of Conformity	122
索 引		123

安全說明

本章節包含操作和儲存時必須遵照的重要安全說 明。在操作前請詳細閱讀以下內容,確保安全和最 佳化的使用。

安全符號

這些安全符號會出現在本使用手冊或儀器上。



警告:產品在某一特定情況下或實際應用中可能對人 體造成傷害或危及生命



注意:產品在某一特定情況下或實際應用中可能對產品本身或其它產品造成損壞



高壓危險



注意: 請參考使用手冊



保護導體端子



接地端子



勿將電子設備作爲未分類的市政廢棄物處理。請單 獨收集處理或聯繫設備供應商



安全指南

通常



- 確保 BNC 峰値輸入電壓不超過 300V
- 勿將火線電壓接入 BNC 接地端。否則可能會導致 火災或觸電事故
- 勿將重物置於示波器上
- 避免嚴重撞擊或不當放置而損壞示波器
- 避免靜雷釋放至示波器附近
- 請使用匹配的連接線,切不可用裸線連接
- 請勿阻止或妨礙風扇通風口的開放
- 不要在電源或建築安裝現場進行測量(如下)
- 非專業維修人員,請勿自行拆裝示波器

(測量等級) EN 61010-1:2001 規定了如下測量等級,GDS-1000-U 屬於等級 II:

- 測量等級 IV: 測量低電壓設備電源
- 測量等級 III: 測量建築設備
- 測量等級 Ⅱ: 測量直接連接到低電壓設備的電路
- 測量等級 I: 測量未直接連接電源的電路

雷源



- AC 輸入電壓: 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz
- 電源電壓波動不應超過10%
- 將交流電源插座的保護接地端子接地

保險絲



- 保險絲型號: T1A/250V
- 請更換指定類型和額定值的保險絲
- 更換前請拔掉電源線
- 更換前請查明保險絲的熔斷原因

清潔示波器

- 清潔前請拔掉電源線
- 以中性洗滌劑和清水沾濕軟布擦拭儀器。請勿將 任何液體直接噴灑到儀器上
- 不要使用含苯,甲苯,二甲苯和丙酮等烈性物質 的化學藥品或清潔劑



操作環境

- 地點:室內,避免陽光直射,無灰塵,無導電污染 (如下)
- 相對濕度: ≤80%, 40°C以下

≤ 45% , 41°C~50°C

- 海拔: < 2000m
- 温度: 0°C~50°C

(污染等級) EN 61010-1:2001 規定了如下污染程度。示波器屬於等級 2:

污染指"可能引起絕緣強度或表面電阻率降低的外界物質,固體,液體或氣體(電離氣體)"。

- 污染等級 1:無污染或僅乾燥,存在非導電污染,污染無影響
- 污染等級2:通常只存在非導電污染,偶爾存在由凝結物引起的短暫導電
- 污染等級3:存在導電污染或由於凝結原因使乾燥的非導電性 污染變成導電性污染。此種情況下,設備通常處於避免陽光 直射和充分風壓條件下,但溫度和濕度未受控制

儲存環境

- 地點: 室內
- 儲存溫度: -10°C~60°C, 無凝結
- 相對濕度: 93% @ 40°C

65% @ 41°C ~60°C

處理



勿將電子設備作為未分類的市政廢棄物處理。請單 獨收集處理或聯繫設備供應商。請務必妥善處理丟 棄的電子廢棄物,減少對環境的影響



英制電源線

在英國使用時,確保電源線符合以下安全說明。

注意: 導線/設備連接必須由專業人員操作

/⚠警告: 此裝置必須接地

重要: 導線顏色應與下沭規則保持一致:

綠色/黃色: 接地

藍色: 零線

棕色: 火線(相線)

導線顏色可能與插頭/儀器中所標識的略有差異,請遵循如下操作:

顏色爲綠色/黃色的線需與標有字母"E",或接地標誌 ,或顏色爲綠色/黃綠色的接地端子相連;

OĒ

顏色爲藍色的線需與標有字母"N",或顏色爲藍色或黑色的端子相連;

顏色爲棕色的線需與標有字母"L"或"P",或者顏色爲棕色或紅色的端子相連。

若有疑問,請參照本儀器提供的用法說明或與經銷商聯繫。

電纜/儀器需有符和額定值和規格的 HBC 保險絲保護:保險絲額定值請參照儀器說明或使用手冊。如: 0.75mm² 的電纜需要 3A 或 5A 的保險絲。保險絲型號與連接方法有關,再大的導體通常應使用 13A 保險絲。

將帶有裸線的電纜、插頭或其它連接器與火線插座相連非常危險。若已確認 電纜或插座存在危險,必須關閉電源,拔下電纜、保險絲和保險絲座。並且 根據以上標準立即更換電線和保險絲。



產品介紹

本章節介紹了示波器的主要特點、外觀和設定步驟。

主要特點

型號	頻寬	輸入通道		
GDS-1052-U	DC –50MHz (–3dB)	2		
GDS-1072-U	DC –70MHz (–3dB)	2		
GDS-1102-U	DC –100MHz (–3dB)	2		
性能	• 250MSa /s 即時取樣速	率		
	• 25GS/s 等效取樣速率			
	• 高達 10ns 峰値偵測			
	• 2mV~10V 垂直檔位			
特點	• 5.7"彩色 TFT 顯示			
	• 保存和擷取設定和波形			
	• 19 組自動測量			
	• 多種語言功能表(12 種語	語言)		
	• 數學運算: 加,減,FF	Γ		
	• 資料記錄器			
	• Go-NoGo 測試			
	• 邊緣,視頻,脈衝寬度觸發			
• 尺寸: (W) 310 x (D) 140 x (H) 142 mm				




介面

- USB 2.0 full-speed 介面,用於保存和擷取資料
- 校準輸出
- 外部觸發輸入
- USB B 類型(slave)介面,用於遠端控制



面板介紹

前面板



LCD 顯示	TFT 彩色,320 x 234 解析度,寬視角 LCD 顯示	
Function 鍵: F1 (頂)~F5 (底)		啓動 LCD 螢幕左側的功能
Variable 旋鈕	VARIABLE	增大或減小數值,移至下一個或上 一個參數
Acquire 鍵	Acquire	設定擷取模式(見 69 頁)
Display 鍵	Display	設定螢幕設定(見72頁)
Cursor 鍵	Cursor	運行游標測量(見53頁)

(下頁繼續)




Utility 鍵	Utility	設定 Hardcopy 功能(見 97 頁),顯示系統狀態(見 90 頁),選擇功能表語言(見 90 頁),運行自我校準(見 110 頁),設定探棒補償信號(見 111 頁),以及選擇 USB host 類型(見 89 頁)
Help 鍵	Help	顯示説明內容(見 42 頁)
Autoset 鍵	Autoset	根據輸入信號自動進行水平、垂直 以及觸發設定(見 50 頁)
Measure 鍵	Measure	設定和運行自動測量(見自動測量 50 頁)
Save/Recall 鍵	Save/Recall	儲存和擷取圖像,波形或面板設定 (見 92 頁)
Hardcopy 鍵	Hardcopy	將圖像、波形或面板設定儲存至 USB (見 97 頁)
Run/Stop 鍵	Run/Stop	運行或停止觸發(見 45 頁)
Trigger level 旋鈕	TRIGGER	設定觸發準位(見80頁)
Trigger menu 鍵	MENU	觸發設定(見80頁)
Single trigger 鍵	SINGLE	選擇單次觸發模式(見87頁)
Trigger force 鍵	FORCE	無論觸發條件如何,擷取一次輸入 信號(見 87 頁)
Horizontal menu 鍵	MENU	設定水平視圖(見74頁)
Horizontal position 旋鈕		水平移動波形(見74頁)



TIME/DIV 旋鈕	TIME/DIV	選擇水平檔位(見 78 頁)
Vertical position 旋鈕	$\bigcirc\!$	垂直移動波形(見 78 頁)
CH1/CH2鍵	CH 1	設定垂直檔位元和耦合模式(見 78 頁)
VOLTS/DIV 旋鈕	VOLTS/DIV	選擇垂直檔位(見 78 頁)
輸入端子	CH1	接收輸入信號: 1MΩ±2%輸入阻 抗,BNC 端子
接地端子		連接 DUT 接地導線,常見接地
MATH 鍵	MATH	完成數學運算(見 55 頁)
USB 介面	•4	用於傳輸波形資料、螢幕圖像和面 板設定(見 95 頁)
探棒補償輸出	≈2v	輸出 2Vp-p 方波信號,用於補償探棒(見 111 頁)或演示
外部觸發輸入	EXT TRIG	接收外部觸發信號(見 81 頁)
電源開關	POWER	啓動或關閉示波器



後面板



電源插座

保險絲插孔



電源插座接收 100~240V, 50/60Hz

的AC電源

AC 電源保險絲型號: T1A/250V

保險絲更換步驟見110頁

USB slave 介面



連接 B 類(slave)公頭 USB 介面,用 於示波器的遠端控制(見 89 頁)

CAL輸出




輸出校準信號,用於精確校準垂直 檔位(見 110 頁)

安全鎖槽

② □ 標準的手提電腦安全鎖槽,保證 GDS-1000-U 的安全



顯示



波形	Channel 1: 黃	色 Channel 2: 藍色
觸發狀態	Trig'd	正在觸發信號
	Trig?	等待觸發條件
	Auto	無論觸發條件如何,更新輸入信號
	STOP	停止觸發
	觸發設定的相	關詳細資訊見 80 頁。
輸入信號頻率	即時更新輸入信號頻率(觸發源信號)	
	"<2Hz"說明信	言號頻率小於低頻限制(2Hz),不準確
觸發設定	顯示觸發源、類型和斜率。如果為視頻觸發,顯示 觸發源和極性	
水平狀態	顯示通道設定: 耦合模式、垂直檔位元和水平檔位	
垂直狀態		

設定示波器

背景


本章節介紹如何正確設定示波器,包括調整控點、 連接信號、調整檔位元和補償探棒。在新環境下操 作示波器之前,請完成這些內容,以保證示波器功 能穩定。

步驟


1. 稍稍向外拉一下手 把兩側



2. 三個預設位置,將手柄旋轉 至其中一個




3. 連接電源線



4. 按電源開關。10s 內顯示器啓 動




5. 通過擷取出廠設定重設系 統。按 Save/Recall 鍵,選擇 Default Setup。有關出廠設 定的詳細資訊,見 41 頁



- 6. 將探棒與 Channel 1 的輸入端和探棒補償信號輸 出端(2Vp-p, 1kHz 方波)相連
- 7. 設定探棒衰減電壓 x10






8. 按 Autoset 鍵。方波顯示在 螢幕的中心位置。有關 Autoset 的詳細資訊,見 44 頁




9. 按 Display 鍵,選擇 Type 向 量波形類型





10. 旋轉探棒可調點,平滑方波邊緣



11. 示波器設定完成。可以繼續其它操作 測量: 見 43 頁 設定: 見 69 頁



大速操作

本章節介紹了示波器的功能表樹狀圖、快捷操作、 內置幫助和預設出廠設定。熟練掌握本章節有利於 快速瞭解示波器的各項功能。

功能表樹狀圖和快捷操作

定義例如


Normal =按 Normal 鍵

Average = 重複按 Average 鍵


Normal ~ Average =功能表項目內容從"Normal"至"Average"

Normal→VAR ○ =按 Normal 鍵,然後旋轉 Variable 旋鈕






CH1/CH2 鍵






Cursor 鍵 1/2




Cursor 鍵 2/2







Display 鍵



Autoset 鍵



Hardcopy 鍵



Help 鍵






Horizontal menu 鍵




Math 鍵 1/2 (+/-)






Math 鍵 2/2 (FFT)





Measure 鍵




Run/Stop 鍵






Save/Recall 鍵 1/9



擷取預設設定


Default Setup

Save/Recall 鍵 2/9





Save/Recall 鍵 3/9



Save/Recall 鍵 4/9






Save/Recall 鍵 5/9



Save/Recall 鍵 6/9






Save/Recall 鍵 7/9





Save/Recall 鍵 8/9



Save/Recall 鍵 9/9






Trigger 鍵 1/5




Trigger 鍵 2/5






Trigger 鍵 3/5




Trigger 鍵 4/5






Trigger 鍵 5/5



Utility 鍵 1/10 (Utility #1)





Utility 鍵 2/10 (Utility #2)





Utility 鍵 3/10 (Utility #3)



Utility 鍵 4/10 (Hardcopy -Save All)




Utility 鍵 5/10 (Hardcopy -Save Image)





Utility 鍵 6/10 (Probe compensation)



選擇探棒補償信號

設定方波頻率

Frequency → VAR ○


設定方波占空比

Duty Cycle → VAR ○

返回上層選單

Previous Menu

Utility 鍵 7/10 (Go-NoGo)



切換範本

選擇節本來源

設定容差(%或 Div)

Tolerance → VAR ○

保存節本


Save & Create

返回上層選單

Previous Menu



Utility 鍵 8/10 (Data Logging 1/2)



Utility 鍵 9/10 (Data Logging 2/2)



Utility 鍵 10/10 (Self CAL Menu)





預設設定

按 Save/Recall 鍵→ Default Setup 顯示出廠面板設 定。



正。		Setup
擷取	模式: 正常	
通道	檔位: 2V/Div	反轉: 關閉
	耦合: DC	探棒衰減電壓: x1
	(GDS-1102 · GDS-1062)	
	BW 限制: 關閉	Channel 1 & 2: 啓動
游標	通道: CH1	游標: 關閉
顯示	類型: 向量	累積: 關閉
	格線: 全部	
水平	檔位: 2.5us/Div	模式: 主時基
運算	類型: + (加)	位置: 0.00 Div
測量	項目: Vpp,Vavg,頻率	,占空比,上升時間
觸發	類型: 邊緣	觸發源: Channel1
	模式: 自動	斜率:/
	耦合: DC	抑制: 關閉
	雜訊抑制: 關閉	
功能	複製: 保存圖像,啓動省 墨模式	探棒補償: 方波,1k, 50%占空比
Go-NoGo	Go-NoGo: 關閉	源: CH1
	條件:	越界: 停止
資料記錄器	資料記錄: 關閉	源: CH1
	設定: 波形	間隔時間: 2 secs
	持續時間: 5 mins	



內置幫助

按 Help 鍵進入內 顯示所對應功能錄	1直說明切能衣。丹女下切能獎,	Help
功能鍵	Acquire Display Utility Help Autos Cursor Measure Save/Recall Hardcopy Run/S	
	(垂直) (水平)	(觸發)
	CH 1 MATH CH 2 MENU	MENU
		FORCE
步驟	1. 按 Help 鍵。進入 Help 模式	Help
	2. 按一個功能鍵,讀取它的説明 內容(例如: Acquire 鍵)	cquire
	3. 使用 Variable 旋鈕上下滾動 Help 內容	RIABLE
	4. 再按 Help 鍵退出 Help 模式	Help

測量

本章節將介紹如何使用示波器的基本功能準確觀察 信號,如何使用高級功能詳細觀察信號,如: 自動測量,游標測量以及數學運算。

基本測量

該部分介紹了捕獲和觀察輸入信號時必要的基本操作。更多詳細資訊,見如下章節:

- 測量 → 見 43 頁
- 設定 → 見錯誤! 尚未定義書籤。頁

啟動涌道


啓動通道

按 CH1 或 CH2 啓動輸入通道。 通道指示燈顯示在螢幕左側,通 道指示符也相應改變



Channel 1 off

Channel 1 on



關閉通道

按兩次 Channel 鍵(如果通道處於啟動狀態,僅按一次)關閉通道



使用自動設定

背景

Autoset 功能將輸入信號自動調整到面板最佳視野 處:


- 選擇水平檔位
- 水平定位波形
- 選擇垂直檔位
- 垂直定位波形
- 選擇觸發來源誦道
- 啟動誦道

步驟

1. 將輸入信號連接示波器,按 Autoset 鍵



2. 波形顯示在螢幕中心位置



Trigger Level 旋鈕上/下調節觸

發進位



限制

自動設定(Autoset)功能在以下情況不適用:

- 輸入信號頻率小於 20Hz
- 輸入信號幅值小於 30mV

運行和停止觸發


背景

在觸發運行模式下,示波器持續搜索觸發條件,一旦條件滿足,螢幕更新波形信號。

在觸發停止模式下,示波器停止觸發,螢幕保持最後一次擷取的波形。螢幕上方的觸發指示符顯示停止模式。

按觸發 Run/Stop 鍵切換運行/停止 模式。





波形操作

運行和停止模式下可以移動或縮放波形。相關詳細 資訊,見 74 頁(水平位置/檔位)和 78 頁 (垂直位置/ 檔位)

改變水平位置和檔位

更多詳細設定,見45頁。


設定水平位置

Horizontal position 旋鈕向左或向 右移動波形。



位置指示符隨波形移動,距中心點的偏移距離顯示 在螢幕上方。






選擇水平檔位

旋轉 TIME/DIV 旋鈕改變時基(檔位); 左(慢)或右(快)



範圍

1ns/Div~10s/Div, 1-2.5-5 步進



改變垂直位置和檔位

更多詳細設定,見46頁。

設定垂直位置

旋轉各通道的 Vertical position 旋鈕上/下移動波形。



波形移動時,游標的垂直位置顯示在螢幕左下角。

Run/Stop 模式 運行和停止模式下均可以垂直移動 波形



選擇垂直檔位

旋轉 VOLTS/DIV 旋鈕改變垂 直檔位; 左(下)或右(上)



範圍 2mV/Div~10V/Div,1-2-5 步進

螢幕左下角各通道的垂直檔位指示器也相應改變。



使用探棒補償信號

背景

該部分介紹了在缺少 DUT 信號或比 較信號的情況下,如何使用探棒補

僧信號。關於探棒補償的詳細資

訊,見111頁。

注意: 由於信號沒有特定的頻率精度和占空因數,因 此不能以它作爲參考


波形類型

方波用於探棒補償:1k~100kHz, $5\% \sim 95\%$

演示信號用於顯示峰值偵測效果。有 關峰值值測模式的詳細資訊見69頁

形

查看探棒補償波 1. 將探棒與補償信號輸出端和通道輸入端相連



2. 按 Utility 鍵



3. 按 ProbeComp



4. 重複按 Wave type 選擇波形





5. (僅限 √√)按 Frequency, 使用 Variable 旋鈕改變頻率 値





VARIABLE



節圍 1kHz~100kHz

6. (僅限 **□□**)按 *Duty Cycle*, 使用 Variable 旋鈕改變占空 比





VARIABLE



範圍 5%~95%

探棒補償

有關探棒補償的詳細資訊,見111頁



自動測量

自動測量功能測量輸入信號的屬性,並將結果顯示在螢幕上。最多同時更新 5 組自動測量項目。如有必要,所有自動測量類型都可以顯示在螢幕上。

測量項目

介紹	電壓類型		時間類型
	Vpp Vmax Vmin Vamp Vhi Vlo Vavg Vrms ROVShoot FOVShoot RPREShoo	ot	Period RiseTime FallTime + Width - Width Dutycycle
電壓測量項	Vpp	1,1,1,	正向與負向峰値電壓之差 (=Vmax - Vmin)
	Vmax		正向峰值電壓
	Vmin	*/	負向峰値電壓
	Vamp	<u> </u>	整體最高與最低電壓之差 (=Vhi - Vlo)
	v./l ·	п. п.	批뻐目方序匠
	Vhi		整體最高電壓



	Vavg	f√√	第一個週期的平均電壓
	Vrms		RMS(均方根)電壓
	ROVShoot	* 1~	上升過激電壓
	FOVShoot	* <i>F</i> ~	下降過激電壓
	RPREShoot	~ √√ *	上升前激電壓
	FPREShoot	Jŧ	下降前激電壓
時間測量項	Freq	*****	波形頻率
	Period	ŢŢ	波形週期(=1/Freq)
	Risetime	<i>J</i> ↔	脈衝上升時間(~90%)
	Falltime	_ _	脈衝下降時間(~10%)
	+Width		正向脈衝寬度
	–Width	Ţ	負向脈衝寬度
	Duty Cycle	ŢŢ	信號脈寬與整個週期的比值 =100x (Pulse Width/Cycle)




自動測量輸入信號

查看測量結果

1. 按 Measure 鍵



2. 右側功能表列顯示並持續更新測量結果。共可以 指定 5 組測量項(F1~F5)



選擇測量項

3. 重複按 F3 選擇測量類型: 電 壓或時間

Voltage Vpp



4. 使用 Variable 旋鈕選擇測量 項



VARIABLE





5. 按 Previous Menu 確認選 項, 並返回測量結果頁面

Previous Menu





游標測量

水平或垂直游標線顯示輸入波形或數學運算結果的精確位置。水平游標顯示時間、電壓和頻率,垂直游標顯示電壓。

使用水平游標

1. 按 Cursor 鍵。螢幕顯示游標 步驟 2. 按 X↔Y 選擇水平(X1&X2)游 $X \leftrightarrow Y$ 標 3. 重複按 Source 選擇信號來源 Source 涌道 CH1 節圍 CH1, 2, MATH4. 游標測量結果顯示在功能表上,F2~F4 參數 X1 左游標的時間位置(相對於零) X2 右游標的時間位置(相對於零) X1X2 X1 與 X2 的差值 -uS X1 與 X2 的時間差 -H7 將時差轉化爲頻率 -V 電壓差(X1-X2) 移動水平游標 按 X1,使用 Variable 旋鈕移動 X1 123.4us 左游標 212.0mV 按 X2,使用 Variable 旋鈕移動 X2 22.9us 右游標 0.000V X1X2 23.6us 11.9Hz 按 X1X2,使用 Variable 旋鈕同 時移動兩邊游標 212.0mV



消除游標

按 Cursor 消除螢幕上的游標



使用垂直游標

步驟

1. 按 Cursor 鍵



2. 按 *X*↔Y 選擇垂直(Y1&Y2)游標



3. 重複按 Source 選擇信號來源 通道



節圍

CH1, 2, MATH

4. 游標測量結果顯示在功能表上

參數

Y1 上游標的電壓準位元

Y2 下游標的電壓準位元

Y1Y2 上下游標之差

移動垂直游標

按 Y1,使用 Variable 旋鈕移動



上游標

按 Y2,使用 Variable 旋鈕移動 下游標



按 Y1Y2,使用 Variable 旋鈕同時移動上下游標

Y1Y2 10.5mV

消除游標

按 Cursor 消除螢幕上的游標



數學運算

數學運算功能對輸入波形進行加、減或 FFT 運算。運算結果可以使用游標測量,並像正常輸入信號一樣保存或擷取。

介紹

加(+)	CH1 & CH2 信號幅值	直相加
滅(-)	CH1 & CH2 信號幅值	直相減
FFT	用於信號 FFT 計算。 Flattop,矩形窗和 B	四種 FFT 視窗: Hanning, lackman
Hanning FFT 視	頻率解析度	好
窗	幅值解析度	不好
	適用於	週期波形的頻率測量
Flattop FFT 視窗	頻率解析度	不好
	幅值解析度	好
	適用於	週期波形的幅值測量
矩形 FFT 視窗	頻率解析度	非常好
	幅值解析度	壞
	適用於	單次現象(這個模式與完全沒 有視窗相同)
Blackman FFT	頻率解析度	壞
window	幅值解析度	非常好
	適用於	週期波形的幅值測量

加,減信號

步驟

1. 啓動 CH1 和 CH2





2. 按 Math 鍵



3. 重複按 *Operation* 選擇加(+) 或減(-)



4. 運算測量結果顯示在螢幕上



5. 使用 Variable 旋鈕垂直移動 波形。位置資訊顯示在 Position 處





VARIABLE



6. 再按 Math 鍵清除運算結果



使用 FFT 功能

步驟

1. 按 Math 鍵



2. 重複按 Operation,選擇 FFT





3. 重複按 Source 選擇信號來源 通道





4. 重複按 Window 選擇 FFT 視 窗類型



5. 顯示 FFT 結果。水平檔位元由時間變爲頻率,垂 直檔位元由電壓變爲 dB



6. 按 Position,使用 Variable 旋鈕垂直移動 FFT 波形

 $\frac{\text{Position}}{\text{0.00 Div}}$




VARIABLE



範圍 -12.00 Div ~ +12.00 Div

7. 重複按 Unit/Div,選擇 FFT 波形的垂直檔位

Unit/Div 1dB



8. 再按 Math 鍵清除 FFT 結果

節圍





Go No-Go 測試

介紹

背景	Go-NoGo 用來檢測波形是否 小界限內(邊界範本)。無論輔 界,使用者都可以根據需要(俞入波形超過	或未超過邊
 設定	項目	預設	詳細資訊
	NoGo 準則: 邊界內或邊界外	內	見 59 頁
	源	Channel 1	見 59 頁
	NoGo 條件滿足時繼續測試 或停止測試	停止	見60頁
	界限(邊界範本) - 選擇單次 波形的最小和最大界限(邊 界範本)	自動(0.4%)	見 60 頁
	運行測試		見64頁



編輯: NoGo When

步驟

1. 按 Utility 鍵



2. 按 More 鍵



3. 重複按 No Go When 選擇 NoGo 條件





波形在邊界範本內



波形超過邊界範本

編輯: Source

步驟

1. 按 Utility 鍵



2. 按 More 鍵



3. 按 Go-NoGo Menu 鍵



4. 重複按 Source 選擇通道來源 (CH1 或 CH2)





編輯: NoGo 越界條件

步驟

1. 按 Utility 鍵



2. 按 More 鍵



3. 按 Go-NoGo Menu 鍵



4. 重複按 Violating 選擇 NoGo 條件



停止

滿足 NoGo 條件時停止測試

繼續

即使滿足 NoGo 條件,測試仍繼續

編輯: Template (邊界)

背景

NoGo 範本用於設定波形幅值的上界和下界。兩種方式可選:最小/最大和自動。

Min/Max

從記憶體中選擇上界(Max)和下界 (Min)兩個獨立波形。上界保存為 Ref A,下界保存為 Ref. B。

優點: 範本形狀和間距(容差)完全可以自訂。

缺點: 波形(範本)必須事先儲存在記憶體中。

Auto

以源信號爲基礎創建上下界(邊界範本)。

優點: 不需要事先儲存波形

缺點: 範本形狀與源信號成比例。 源信號與上下界範本的間距(容差) 相同


Max/Mix

範本以源信號爲基礎。確保源信號已顯示在螢幕上

2. 按 Utility 鍵



3. 接 More 鍵



4. 按 Go-NoGo Menu 鍵



5. 按 Template Edit 鍵



6. 重複按 Template 選擇上界 (Max)或下界(Min)



7. 按 Source,使用 Variable 旋 鈕選擇波形範本



VARIABLE



Max 波形 A: Ref A, W01~W15

Min 波形 B: Ref B, W01~W15



8. 接 Position,使用 Variable 旋鈕設定波形幅值




VARIABLE



- 9. 重複步驟 5-7, 設定另一範本(Max 或 Min)
- 10. 最大和最小範本設定完成 後,按 Save & Create 保存

Save & Create



Auto

- 範本以源信號爲基礎。確保源信號已顯示在螢幕上
- 2. 按 Utility 鍵



3. 按 More 鍵



4. 按 Go-NoGo Menu 鍵





5. 按 Template Edit 鍵



6. 重複按 Template,選擇 Auto 選項



7. 按 *Source*,使用 Variable 旋 鈕選擇範本來源



VARIABLE



來源 CH1, CH2

8. 重複按 Tolerance 選擇容差單位: %或 Div。使用 Variable 旋鈕設定容差。水 平軸和垂直軸均適用





VARIABLE




% 0.4% ~ 40.0%

Div $0.04 \text{ Div} \sim 4.0 \text{ Div}$

9. Auto 範本設定完成後,按 Save & Create 保存 Save & Create





運行 Go-NoGo 測試

步驟

1. 按 Utility 鍵



2. 按 More 鍵



3. 接 Go-NoGo Menu 鍵



確保螢幕已顯示有源信號和邊界範本。

4. 按 Go-NoGo。根據 59,60 頁 的條件設定開始和停止測 試。再按 Go-NoGo 停止測試



5. 測試結果顯示在 Ratio 上。 分子代表失敗的測試次數。 分母代表測試總數



分子 "失敗"測試數

分母 測試總數

資料記錄器

介紹

背景

資料記錄功能以指定時間間隔記錄資料或螢幕圖像,最長可達 100 小時。

資料或圖像儲存在 USB 隨身碟的 LogXXXX 目錄下。每次使用資料記錄功能,LogXXXX 即相應增加。

DSXXXX.CSV 和 DSXXXX.BMP 為數據或影像檔名。每次儲存資料或影像檔,檔數也會增加。例如 DS0000 是第一個記錄資料,DS0001 是第二個,以此類推。



編輯: Source

步驟

1. 按 Utility 鍵



2. 按 More 鍵



3. 接 Data logging Menu 鍵



4. 重複按 Source 選擇來源通道 (CH1 或 CH2)



編輯: 設定參數

背景

記錄功能必須設定將要記錄的資料類型(波形/圖像)、捕獲間隔時間和資料記錄的持續時間。

步驟

1. 按 Utility 鍵



2. 按 More 鍵



3. 接 Data logging Menu 鍵



4. 按 Setup 鍵





5. 重複按 Save 記錄資料或螢幕 圖像

Save Waveform



6. 按 Interval,使用 Variable 旋 鈕選擇間隔時間

Interval 2 mins



VARIABLE



間隔時間 2 secs~ 2min (持續時間= 5 min)

2 secs~ 5 min (持續時間 5~ 30 min)

2 secs~ 30 min (持續時間 30+ min)

7. 按 Duration,使用 Variable 旋鈕設定持續時間

Duration 5 mins



VARIABLE



持續時間 5 mins~100 hours

8. 按 Previous menu 返回資料 記錄功能表(Data logging menu)。資料記錄設定完成

Previous Menu





運行資料記錄

背景

確保資料來源(見 66 頁)和資料記錄設定已經完成(見 66 頁)。

步驟

1. 將 USB 隨身碟插入前面板 USB 介面



2. 按 Utility 鍵



3. 按 More 鍵



4. 按 Data logging Menu 鍵



5. 接 Data logging 啓動資料記錄功能。USB 隨身碟開始自動記錄資料/影像檔。再按Data logging 鍵停止資料記錄



設定

本章節介紹了如何根據測量和觀察要求設定面板。

擷取

取樣類比輸入信號,並將其轉化爲方便內部處理的數位格式,這一過程稱爲擷取過程。您可以選擇正常、平均或峰值偵測擷取模式。

選擇擷取模式

步驟	1. 按 Acqu	nire 鍵	Acquire	
		D模式: Normal, 和 Peak Detect	Normal	
			Average	
			Peak	
			Detect	
範圍	Normal	使用所有取樣點繪製	!波形	
	Average	平均取樣資料。該模 波形。重複按 Averag		
		平均次數: 2,4,8, 128,256	16 , 32 , 64	4 ,
	Peak detect	按 Peak-Detect 啟動的 於每次取樣間隔(buc 最小和最大取樣值。 於捕捉異常的毛刺信	ket),僅使 峰值偵測模	用一對



利用探棒補償波形演示峰値偵測

1. 探棒補償波形可以演示峰値 偵測模式。將探棒接入探棒 補償輸出端



2. 按 Utility 鍵



3. 按 ProbeComp



4. 按 Wave Type,選擇 ┗┗ 波 形



5. 按 Autoset 鍵。波形顯示在 螢幕中心位置



6. 按 Acquire 鍵



7. 按 Normal




8. 按 Peak-Detect 捕捉毛刺雜訊



例如

峰值偵測模式顯示偶發信號





即時 vs 等效取樣模式

背景	根據啓動的通道數和取樣速率,示波器自動在兩個取樣模式(即時取樣和等效取樣)間切換
即時取樣	取樣資料可以重建一次波形。若取樣速率太高,短時觸發可能會消失,取樣速率較低時使用該模式(不超過 250MSa/s)
等效取樣	經多次取樣後,取樣資料重建一次波形。ETS 提供詳細的波形細節,但卻需要更長的波形更新時間。 取樣速率大於 250MSa/s 時使用該模式。最大等效 取樣速率為 25GSa/s



顯示

該部分介紹了如何設定螢幕顯示,包括繪製類型、波形累積、對比度調整和格線設定。

選擇向量或點陣圖


步驟	1. 按 Display 鍵
	2. 重複按 <i>Type</i> 選擇波形繪製類 Type 型 Vectors
類型	點 僅顯示取樣點
	向量 用線將取樣點逐個連接
波形累積	
背景	波形累積功能在保留舊波形的基礎上顯示新的波形。該功能有利於觀察波形變化。
背景 步驟	
	形。該功能有利於觀察波形變化。




例如



Accumulation on





調整螢幕對比度

步驟

1. 按 Display 鍵



2. 按 Contrast





旋轉 Variable 旋鈕, 向左調低 對比度(螢幕變暗)或向右調高對 比(螢幕變亮)





選擇顯示格線

步驟

1. 按 Display 鍵



2. 重複按 Grid 選擇格線







顯示全部格點



顯示外框和 X/Y 軸



僅顯示外框



水平視圖

該部分介紹了如何設定水平檔位、位置、波形更新模式、zoom 視窗 和 X-Y 模式。

水平移動波形位置

步驟

Horizontal position 旋鈕左/右 移動波形。螢幕上方的位置指示 符顯示中心和當前位置







選擇水平檔位

選擇水平檔位

旋轉 TIME/DIV 旋鈕,選擇時 基(檔位); 左(慢)或右(快)



節圍

1ns/Div~50s/Div,1-2.5-5-10步進

螢幕下方的時基指示符顯示當前水平檔位元。





選擇波形更新模式

背景	根據水平檔位元自動或手動切換波形更新模式。		
主模式	一次更新所有波形。當水平檔位(時基)為快速時,自 動選擇主模式。		
	水平檔位	≤100ms/div	
	觸發	適合所有模式	
滾動模式	從右至左逐漸更新和移動波形。當水平檔位(時基)小於等於 50ms 時,自動選擇滾動模式。 滾動模式下,指示符顯示在螢幕底部。		
	Main mod	de	Roll mode
	© 100us	<u>i.</u> i	© 250ms ROLL
	時基	≥50ms/div (≤	5kS/s)
	觸發	僅自動模式	
7 3 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4511	1 A7th	MENU

式

手動選擇滾動模 1. 按 Horizontal menu 鍵



2. 按 Roll。水平檔位元自動變 成 50ms/div,波形從螢幕右 側開始滾動(如果示波器已經 處於滾動模式,將無改變)

Roll



水平放大波形

步驟/範圍

1. 按 Horizontal Menu 鍵



2. 按Window




3. 使用 Horizontal position 旋 鈕左/右移動 zoom 窗, TIME/DIV 旋鈕改變 zoom 窗寬度




螢幕中心的欄寬爲實際放大區

Zoom 範圍 1ns~25s

4. 按 Window Zoom, 放大指定 範圍



例如





以 X-Y 模式觀察波形

背景

X-Y 模式將通道1和2的波形電壓顯示在同一畫面

上,有利於觀察兩個波形的相位關係。

步驟

1. 將信號與 Channel 1 (X-軸)和 Channel 2 (Y-軸)相連



2. 確保 Channel 1 和 2 已啓動



3. 按 Horizontal 鍵



4. 按 XY,螢幕以 X-Y 格式顯示兩個波形; Channel 1 爲 X-軸,Channel 2 爲 Y-軸



調整 X-Y 模式波 形

水平位置 水平檔位


CH1 Position 旋鈕

CH1 Volts/Div 旋鈕

垂直位置 CH2 Position 旋鈕

垂直檔位 CH2 Volts/Div 旋鈕

例如





垂直視圖(通道)

該部分介紹了如何設定垂直檔位、位置、頻寬限制、耦合模式和衰減。

垂直移動波形位置

步驟

旋轉各通道的 Vertical position 旋鈕,上/下移動波形



選擇垂直檔位

步驟

旋轉 VOLTS/DIV 旋鈕改變垂 直檔位; 左(下)或右(上)



範圍

2mV/Div~10V/Div,1-2-5 步進

選擇耦合模式

步驟

1. 按 Channel 鍵



2. 重複按 Coupling 選擇耦合模式





節圍



DC 耦合模式。顯示整個信號(AC 和DC)



接地耦合模式。僅顯示零電壓準位元線,有利於測量接地信號的幅值



AC 耦合模式。僅顯示信號的交流部分,有利於觀察含直流成分的交流波形




垂直反轉波形

步驟

1. 按 Channel 鍵




按 Invert 反轉波形(上下顛倒),通道指示符前顯示一個向下的箭頭



Original

Inverted



限制波形頻寬

背景


頻寬限制功能將輸入信號通過一個 20MHz(-3dB)的 低通濾波器。這對消除高頻雜訊,呈現清晰的波形 原貌非常重要。僅 GDS-1102-U 和 GDS-1062-U 具 備此功能。

步驟

1. 按 Channel 鍵



2. 按 BW Limit 啟動或關閉限 制。啟動時,通道指示符後 顯示 BW








關閉 BW 限制



啟動 BW 限制



選擇探棒衰減係數

背景

探棒根據需要將待測信號的準位元降低到示波器的 範圍內。通過調整垂直檔位,探棒衰減能夠真實反 映電壓値。

步驟

1. 按 Channel 鍵



2. 重複按 Probe 選擇衰減準位



3. 通道指示符顯示的電壓檔位元相應改變。波形不變

範圍	x1 , x10 , x100
注意	衰減係數不影響真實信號;它僅改變電壓檔位元

觸發

設定示波器捕獲波形的觸發條件。

觸發類型

邊緣	當信號以正向或負向斜率通過某個幅度閾値時,邊緣觸發發生
視頻	從視頻格式信號中提取一個同步脈衝,並在指定視 頻行或場觸發



脈衝	當信號的	當信號的脈衝寬度與觸發設定匹配時,觸發發生		
指示燈	ž	邊緣/脈衝	視頻	
	0 CH1 E		OCH1 VIDEO P NTSC	
		邊緣,上升沿,		
觸發參數				
觸發源	CH1 [,] 2	通道1,2的輸	入信號	
	Line	AC信號		
	Ext	外部觸發輸入信	言號 EXT TRIG	
			(<u>©</u>)	
觸發模式	Auto	無論觸發條件如何,示波器更新輸入信號 (如果沒有觸發事件,示波器產生一個內部 觸發)。這種模式尤其適合在低時基情況下 觀察滾動波形。		
		螢幕右上角顯示	自動觸發狀態	
		· /	rigger Гуре Edge	
Ç		觸發事件發生時獲一次波形,然接一次 Single 象形。	《後停止。每	
		螢幕右上角顯示單次觸發狀態		
		(Searching) Trig? سر Tri) (Triggered) igger <mark>Stop ♦ </mark>	
	Normal	僅當觸發事件發 新輸入信號。	全 時,示波器才擷取和頭	

81



		螢幕右上角顯示	下正常觸	後狀態	
		(Searching	,	(Trigger	,
		Trig?OT	rigger <u>Tn</u> :	igd 🌲 💆	Trigger
視頻標準(視頻觸	NTSC	國家電視標準勢	委員會		
發)	PAL	逐行倒相			
	SECAM	按順序傳送彩色	色與儲存		
同步極性(視頻觸		正向極性			
發) 	7	負向極性			
視頻線路(視頻觸	選擇視訊	訊號的觸發點			
發)	場	1或2			
	行	NTSC: 1~263	, PAL/S	ECAM: 1	~313
脈衝條件(脈衝觸 發)	設定脈衝	寬度(20ns~10s	s)和觸發(f	条件	
	>	大於	=	等於	
	<	小於	≠	不等於	
觸發斜率		上升沿觸發			
		下降沿觸發			
觸發耦合	AC	僅觸發 AC	成分		
	DC	觸發 AC+De	C成分		
頻率抑制	LF	使用高通濾泡 頻率	皮器,抑制	制 50kHz J	以下的
	HF	使用低通濾泡 頻率	皮器,抑制	钊 50kHz J	以上的
雜訊抑制	抑制雜訊	信號			
觸發準位	LEVEL	使用 Trigger 點	r level 旋	鈕上/下移	動觸發



設定邊緣觸發

步驟

1. 按 Trigger menu 鍵



2. 重複按 Type 選擇邊緣觸發



3. 重複按 Source 選擇觸發源



範圍 Channel 1, 2, Line, Ext

4. 重複按 Mode 選擇自動或正 常觸發模式。按 Single 鍵選 擇單次觸發模式





範圍 自動,正常

5. 按 Slope/coupling 進入觸發斜率和耦合選項功能表



6. 重複按 *Slope* 選擇觸發斜率, 上升或下降沿



範圍 上升沿,下降沿

7. 重複按 Coupling 選擇觸發耦合, DC或 AC



節圍 DC, AC



8. 按 Rejection 選擇頻率抑制模 式

Rejection Off



LF, HF, Off 範圍

9. 按 Noise Rej 啟動或關閉雜訊 抑制





On, Off 節圍

10. 按 Previous menu 返回上層 選單







設定視頻觸發

步驟

1. 按 Trigger menu 鍵



2. 重複按 Type 選擇視頻觸發。 視頻觸發指示燈顯示在螢幕 底部



3. 重複按 Source 選擇觸發來源 通道



節圍 Channel 1,2

4. 重複按 Standard 選擇視頻標 準



範圍 NTSC, PAL, SECAM

5. 重複按 Polarity 選擇視訊訊 號極性



範圍 正向,負向

6. 重複按 *Line* 選擇視頻場和 行。使用 Variable 旋鈕選擇 場



VARIABLE



場 NTSC: 1 ~ 262 (Field 2),1 ~ 263 (Field 1) PAL/SECAM: 1 ~ 312 (Field 2),1 ~ 313 (Field1)




設定脈衝寬度觸發

步驟

1. 按 Trigger menu 鍵



2. 重複按 Type 選擇脈衝寬度觸發。脈衝寬度觸發指示燈顯示在螢幕底部



3. 重複按 Source 選擇觸發源



節圍 Channel 1, 2, Ext

4. 重複按 Mode 選擇觸發模式:自動或正常。按 Single 鍵選擇單次觸發模式





範圍 自動,正常

5. 重複按 When 選擇脈衝條 件。然後使用 Variable 旋鈕 設定脈衝寬度






VARIABLE



條件 > , < , = , ≠

寬度 20ns~10s

6. 按 Slope/Coupling 設定觸發斜率和耦合





7. 重複按 Slope 選擇觸發斜率, 觸發斜率指示燈顯示在螢幕 底部



節圍 上升緣,下降緣

8. 重複按 Coupling 選擇觸發耦合



節圍 DC,AC

9. 按 Rejection 選擇頻率抑制模式



範圍 LF,HF,Off

10. 按 Noise Rej 啓動或關閉雜訊 抑制



範圍 On, Off

11.按 *Previous* menu 返回上層 選單





手動觸發信號



該部分介紹了在示波器不捕獲輸入信號時,如何手 動觸發信號,此方法適合正常和單次觸發模式。在 自動觸發模式下,無論觸發條件如何,示波器都會 持續更新輸入信號。

擷取信號

無論觸發條件如何,按 Force 鍵 捕獲一次輸入信號





單次觸發模式

按 Single 鍵等待觸發條件。按 Run/Stop 鍵跳出單次模式。觸 發模式變為正常模式 SINGLE

Run/Stop

後面板 USB 介面

該部分介紹了如何設定與 PC 相連的 USB 介面。遠端控制指令見 GDS-1000-U 程式設計手冊。

USB 連接

PC /印表機端

Type A, host

GDS-1000-U 端 Type B, slave

Speed

1.1/2.0 (full speed)

步驟

1. 將 USB 資料線與 GDS-1000-U的 USB slave 介面相連



- 2. 當 PC 要求 USB 驅動時,選擇 dso cdc 1000.inf, 檔可以從固緯網站下載 www.gwinstek.com.tw
- 3. PC 需要啟動一個終端應用程式,如 MTTTY (Multi-Threaded TTY)。校驗 COM 埠號, 見 PC 裝置管理員。對於 Windows XP, 選擇 Control panel \rightarrow System \rightarrow Hardware tab
- 4. 通過終端應用程式執行查詢指令。 *idn? 指令返回製造商、型號、序號和固件版本,格式 如下:

GW, GDS-1052-U, 000000001, V1.00

5. 設定指令介面。遠端指令和其它詳細資訊請參考 程式設計手冊



系統設定

系統設定顯示了示波器的系統資訊和支援的語言種類。

查看系統資訊

步驟

1. 按 Utility 鍵



 按 System Info。螢幕上方顯 示如下資訊



- 生產商
- 型號
- 序號
- 固件版本
- Web 地址
- 3. 按任意鍵返回波形顯示模式



選擇語言

參數

使用區域不同,語言選項可能也會不同

英語

- 中文 (繁體)
- 中文 (簡體)
- 日語

韓語

法語

德語

- 俄語
- 葡萄牙語
- 義大利語

• 波蘭語

• 西班牙語

步驟

1. 按 Utility 鍵





2. 重複按 Language 選擇語言





儲存/擷取

儲存功能將螢幕圖像、波形資料和面板設定保存到 示波器記憶體或前面板的 USB 介面。擷取功能可以 從示波器記憶體或 USB 中擷取預設出廠設定、波形 數據和面板設定。

檔案結構

三種檔案類型: 螢幕圖像、波形檔和面板設定。

顯示影像檔格式

格式	xxxx.bmp (Windows 點陣圖格式)
內容	234 x 320 圖元,彩色模式。背景顏色可以反轉(省墨功能)


波形檔案格式

格式	xxxx.csv (表格處理軟體可以打開的逗號分隔値格式,如 Microsoft Excel)		
波形類型	CH1 , 2	輸入通道信號	
	Math	數學運算結果(見55頁)	
儲存位置	記憶體	示波器的內部記憶體,可儲存 15 組波 形	
	外部 USB 隨身碟	USB 隨身碟(FAT 或 FAT32 格式)幾乎 可以無限制儲存波形	

Ref A,B 兩組參考波形可以視爲擷取緩衝器。在 擷取參考波形前,必須先將波形儲存在 記憶體或 USB 中,然後再複製到存放 參考波形的 A 或 B 位置

波形資料格式

每格含 25 個水平和垂 直資料。中心線為垂直 零點。波形最左端視作 水平起始點。



每個數據點代表的時間和幅值與垂直和水平檔位有關。例如:

垂直檔位: 10mV/div (4mV/point)

水平檔位: 100us/div (4us/point)

波形檔內容: 其它 波形檔包括如下資訊:

資料

- 記錄長度
- 來源誦道
- 垂直偏移
- 垂直檔位
- 耦合模式
- 波形終點位置
- 日期和時間

- 觸發準位
- 垂直位置
- 時基
- 探棒衰減
- 水平視圖
- 水平檔位
- 取樣週期
- 取樣模式



設定檔案格式

постантин ч	•		
格式	`	專用格式) 保存或擷取如下內容	:
 內容	擷取	模式	
r 14	游標	通道來源游標位置	• 游標打開/關閉
	顯示	點/向量格線類型	• 打開/關閉累積
	測量	項目	
	功能	複製類型語言	• 打開/關閉省墨模式
		• 設定資料記錄器	• Go-NoGo 設定
	水平	顯示模式位置	• 檔位
	觸發	觸發類型觸發模式視頻極性脈衝時間	通道來源視頻標準視頻線斜率/耦合
	通道(垂 直)	 垂直檔位 耦合模式 打開/關閉頻寬 限制(GDS-1102- U, GDS-1062- U) 	垂直位置打開/關閉反轉功能探棒衰減
	運算	 運算類型 垂直位置 FFT 視窗	通道來源unit/div



使用 USB 檔案功能

背景

將 USB 隨身碟插入示波器,檔案功能(刪除檔,新 建資料夾和重命名檔/資料夾)顯示在前面板。

步驟

1. 將 USB 隨身碟插入前面板 USB 介面



2. 按 Save/Recall 鍵。選擇任 意保存或擷取功能。例如 Save image 功能的 USB Destination



(Example)





Destination **USB**

3. 按 File Utilities。 螢幕顯示 USB 隨身碟內容



4. 使用 Variable 旋鈕移動游 標。按 Select 淮入資料夾或 返回上層目錄



Select




USB 隨身碟指示 USB 隨身碟插入示波器後,指示燈顯示在螢幕右下 燈 角(當保存或檢索檔時,請勿拔出 USB 隨身碟)

> **USB FDC P**₩D

名檔或資料夾

新建資料夾/重命 1. 將游標移至檔或資料夾位 置,接New Folder或 Rename。螢幕顯示檔/資料 夾名稱和字元表





2. 使用 Variable 旋鈕,將指標 移至字元處。按 Enter Character 添加一個字元或 Back Space 刪除一個字元

VARIABLE



Enter Character Back

Space



3. 編輯完成後,按 Save 保存新 /重命名檔或資料夾

Save



案

刪除資料夾或檔 1. 將游標移至資料夾或檔位 置,按Delete。螢幕底部顯 示"Press F4 again to confirm this process"資訊

Delete



2. 再按 Delete 確認刪除。按其 它鍵取消刪除

Delete



快速儲存(HardCopy)

Hardcopy 快速鍵直接列印螢幕 背景 圖像或將螢幕圖像、波形資料和 面板設定保存到 USB 隨身碟。 Hardcopy 鍵可以設為三種操作類型:保存圖像、 全部保存(圖像,波形,設定)和印表機。 使用 Save/Recall 鍵也能保存 檔。更多詳細資訊見92頁。 功能 保存圖像 將當前螢幕圖像保存至 USB 隨身碟 (*.bmp) 全部保存 將如下內容保存至 USB 隨身碟: • 當前螢幕圖像(*.bmp) 當前系統設定(*.set) • 當前波形資料(*.csv)

步驟

1. 將 USB 隨身碟插入前面板 USB 介面



2. 按 Utility 鍵



3. 按 Hardcopy Menu



4. 重複按 Function 選擇 Save Image 或 Save All



5. 按 Ink Saver 反轉圖像顏色。 啟動或關閉省墨模式



6. 按 Hardcopy 鍵。檔或資料 來保存在 USB 隨身碟的根目 錄下





儲存

該部分介紹了如何使用 Save/Recall 功能表儲存資料。

檔案類型/來源/目標位置

項目	來源	描述
面板設定	• 面板設定	• 內部記憶體: S1 ~ S15
(xxxx.set)		• 外部記憶體: USB
波形數據	• Channel 1, 2	• 內部記憶體: W1 ~ W15
(xxxx.csv)	• 數學運算結果	• 參考波形 A · B
	• 參考波形 A,B	• 外部記憶體: USB
螢幕圖像 (xxxx.bmp)	• 螢幕圖像	• 外部記憶體: USB
全部保存	• 螢幕圖像 (xxxx.bmp)	• 外部記憶體: USB
	• 波形數據(xxxx.csv)	
	• 面板設定(xxxx.set)	

保存面板設定

GW INSTEK

步驟

1. (保存至 USB 隨身碟)將 USB 隨身碟插入前面板 USB 介面



2. 按兩次 Save/Recall 鍵進入 Save 選單



3. 按 Save Setup



4. 重複接 Destination 選擇儲存 位置。使用 Variable 旋鈕改 變記憶體位置(S1 ~ S15)





Memory 內部記憶體, S1~S15

USB ,無檔數量的限制。設定檔保

存在根目錄下

5. 按 Save 確認保存。螢幕底部 顯示完成資訊





若在完成前關閉電源或拔掉 USB 隨身碟,檔將不能保存

檔案功能

按 File Utilities 編輯 USB 驅動內容(新建/刪除/重命名檔和資料夾)。詳細資訊見 95 頁

File Utilities





保存波形

步驟

1. (保存至 USB 隨身碟)將 USB 隨身碟插入前面板 USB 介面



2. 按兩次 Save/Recall 鍵進入 Save 選單



3. 接 Save Waveform



4. 按 *Source*,使用 Variable 旋 鈕選擇源信號



VARIABLE



CH1~CH2 Channel 1~2信號

Math 數學運算結果(見 54 頁)

RefA,B 記憶體參考波形A,B

5. 重複按 Destination 選擇檔案 目標位置。使用 Variable 旋 鈕改變 Memory







Memory 內部記憶體, W1~W15

USB 保存至 USB 隨身碟,4k 波形記錄

長度

Ref 內部參考波形, A/B



6. 按 Save 確認保存。螢幕底部 顯示完成資訊

Save



注意 👤

若在完成前關閉電源或拔掉 USB 隨身碟,檔將不能保存

檔案功能

按 File Utilities 編輯 USB 驅動內容(新建/刪除/重命名檔和資料夾)。詳細資訊見 95 頁

File Utilities



保存螢幕圖像

背景

儲存的螢幕圖像可用於螢幕截圖或參考波形。

步驟

1. 將 USB 隨身碟插入前面板 USB 埠(影像檔僅能保存在 USB)



2. 按兩次 Save/Recall 鍵進入 Save 選單



3. 接 Save Image



4. 重複按 *Ink Saver* 啓動(on)/ 關閉(off)背景顏色反轉功能



注意: Destination 設為 USB,且不能改變



5. 按 Save 確認保存。螢幕底部 顯示完成資訊





注意

若在完成前關閉電源或拔掉 USB 隨身碟,檔將不能保存

檔案功能

按 File Utilities 編輯 USB 驅動內容(新建/刪除/重命名檔和資料夾)。詳細資訊見 94 頁

File Utilities





全部保存(面板設定,螢幕圖像,波形)

步驟

1. (保存至 USB 隨身碟)將 USB 隨身碟插入前面板 USB 介面



2. 按兩次 Save/Recall 鍵進入 Save 選單



3. 按 Save All,保存如下資訊:



Setup file 保存网(Axxxx.set) 和上

保存兩類設定:當前面板設定

和上一次記憶體設定(S1~S15 其中之一)

Display image

當前螢幕圖像,點陣圖格式

(Axxxx.bmp)

Waveform data (Axxxx.csv)

保存兩類波形資料:當前啓動 通道的資料和上一次的記憶體

資料(W1~W15 其中之一)

4. 重複按 *Ink Saver* 啓動(on)/ 關閉(off)背景顏色反轉功能





5. 接 Destination

Destination USB

USB 保存至 USB 隨身碟,4k 波形記錄 長度

6. 按 Save 確認保存。螢幕底部 顯示完成資訊







若在完成前關閉電源或移出 USB 隨身碟,檔將不能保存。

以快速模式保存 2M 波形大約需要 1 分鐘時間。詳細模式所需的時間是它 的 10 倍甚至更多,這與 USB 隨身碟 的速度有關

7. 除當前設定/波形/圖像外,資料夾還包括上一次 保存的波形檔(W1~W15 其中之一)和設定檔(S1~S15 其中之一)

檔案功能

按 File Utilities 編輯 USB 驅動內容(新建/刪除/重命名檔和資料夾)。詳細資訊見 95 頁

File Utilities





擷取

檔案類型/來源/目標位置

項目	來源	描述
預設面板設定	• 出廠設定	• 當前前面板
參考波形	• 內部記憶體: A,B	• 當前前面板
面板設定	• 內部記憶體: S1 ~ S15	• 當前前面板
(DSxxxx.set)	• 外部記憶體: USB 隨身 碟	
波形數據	• 內部記憶體: W1 ~ W15	• 參考波形 A , B
(DSxxxx.csv)	• 外部記憶體: USB 隨身 碟	



擷取預設面板設定

步驟

1. 按 Save/Recall 鍵



2. 按 Default Setup 擷取出廠設 定

Default Setup



設定內容

預設面板設定內容如下:

擷取

模式: 正常

涌道

耦合: DC

反轉: 關閉 探棒衰減: x1

BW 限制: 關閉

(GDS-1102-U, GDS-

1062-U)

游標

來源通道: CH1

水平: 無

垂直:無

顯示

類型: 向量

累積: 關閉

水平

檔位: 2.5us/Div

模式: 主時基

渾算

類型: + (Add)

涌道: CH1+CH2

位置: 0.00 Div

Unit/Div: 2V

測量 觸發 項目: Vpp, Vavg, 頻率, 占空比, 上升時間 類型:邊緣

觸發源: Channel1

模式: 自動

斜率: __/

耦合: DC

抑制: 關閉

雜訊抑制: 關閉

功能

保存圖像,省墨模式 關閉



螢幕擷取參考波形

步驟

參考波形必須提前保存。詳細資訊見 100 頁。

- 1. 按 Save/Recall 鍵
- Save/Recall
- 2. 按 Display Refs。螢幕顯示參 考波形功能表



3. 選擇參考波形 Ref A 或 Ref B 。 螢幕顯示參考波形,功能表顯示波形週期和幅值





Ref.A On 1V 2.5ms

4. 再按 RefA/B 清除螢幕波形





擷取面板設定

步驟

1. (擷取 USB)將 USB 隨身碟插 入前面板 USB 介面)



2. 按 Save/Recall 鍵



3. 按 Recall Setup





4. 重複按 Source 選擇文件來源,內部或外部記憶體。使用 Variable 旋鈕改變記憶體





VARIABLE



Memory 內部記憶體, S1~S15

檔一定要放在根目錄下

5. 按 Recall 確認擷取。螢幕底 部顯示完成資訊

Recall



注意

若在完成前關閉電源或拔掉 USB 隨身碟,檔將不能擷取

檔案功能

按 File Utilities 編輯 USB 驅動內容(新建/刪除/重命名檔和資料夾)。詳細資訊見 95頁

File Utilities



擷取波形

步驟

1. (擷取 USB)將 USB 隨身碟插 入前面板 USB 介面



2. 按 Save/Recall 鍵



3. 按 Recall Waveform。螢幕顯示可用的波形來源和目標選項



4. 重複按 Source 選擇檔案來源,內部記憶體或 USB。使用 Variable 旋鈕改變儲存位置(W1~W15)/DSXXXX.CSV





VARIABLE



Memory

內部記憶體, W1~W15

USB

USB 隨身碟,DSXXXX.CSV。

波形檔一定要存放在根目錄下

5. 按 *Destination*。使用 Variable 旋鈕選擇儲存位置



VARIABLE



RefA,B 記憶體參考波形A,B

6. 按 Recall 確認擷取。螢幕底 部顯示完成資訊

Recall



注意 🤨

若在完成前關閉電源或移除 USB 隨身碟,檔將不能擷取

檔案功能

按 File Utilities 編輯 USB 驅動內容(新建/刪除/重命名檔和資料夾)。詳細資訊見 95 頁

File Utilities





維護

兩種維護操作:校準垂直解析度和補償探棒。在新 環境中使用示波器時,必須執行這些操作。

校準垂直解析度

1. 按 Utility 鍵 步驟 2. 按兩次 More 鍵 More ▶ x23. 接 Self Cal Menu Self CAL Menu 4. 按 Vertical。螢幕底部顯示 Vertical "Set CAL to CH1, then press F5"資訊 CAL 5. 請自備 BNC 纜線。由後面板 CAL 輸出端經由 Channel 1 輸入端以輸入校準信號 6. 按 F5。自動開始校準

7. 5分鐘內完成 Channel 1 校準 Chl calibration 1/3 ◆◆◆◆◆◆◆○○○○○



8. 完成後,將校準信號連入 Channel 2 輸入端,重複上 並步驟




9. 校準完成後,螢幕返回上一個狀態

探棒補償

步驟

1. 在前面板 Channel 1 的輸入端和探棒補償輸出端 (2Vp-p,1kHz 方波)之間接入探棒。探棒電壓衰減設定為 x10



2. 按 Utility 鍵



3. 按 ProbeComp




4. 重複按 Wavetype 選擇標準方波




5. 按 Autoset 鍵。螢幕顯示補 償信號




6. 按 Display 鍵,再按 *Type* 選 擇向量波形








7. 旋轉探棒調節點,盡可能使信號邊緣垂直





FAQ

- * 螢幕不顯示輸入信號
- * 清除顯示內容
- ・ 波形無法更新(凍結)
- * 探棒波形失真
- 自動設定不能很好的抓取信號
- 清除混亂的面板設定
- * 保存的螢幕圖像背景太暗
- * 精確度與規格不符

螢幕不顯示輸入信號

按 CH 鍵啓動通道(見 43 頁)

清除顯示內容

再按 Math 鍵,清除運算結果(見 54 頁)

再按 Cursor 鍵,清除游標(見53頁)

再按 Help 鍵,清除説明內容(見 42 頁)



波形無法更新(凍結)

按 Run/Stop 鍵解除波形凍結,詳細資訊見 45 頁。觸發設定的相關內容,見 80 頁。

如果波形還無法更新,按 CH 鍵。如果仍不顯示信號,按 Autoset 鍵。

探棒波形失真

可能需要補償探棒,詳細資訊見 111 頁。注:探棒補償波形沒有指定的頻率精確度和占空比,因此不應以這些因素作爲參考。

自動設定不能很好的抓取信號

Autoset 功能不能抓取 30 mV 或 30 Hz 以下的信號。請手動操作示波器。詳情見 50 頁。

清除混亂的面板設定

按 Save/Recall 鍵→Default Setting 擷取預設設定。預設設定內容見 41 頁。

保存的螢幕圖像背景太暗

使用 Inksaver 功能反轉背景顏色。詳細資訊見 100 頁。



精確度與規格不符

確保儀器開機 30 分鐘以上,溫度+20°C~+30°C。

更多詳細資訊,請聯繫當地經銷商或 GWInstek www.gwinstek.com / marketing@goodwill.com.tw




付錄


更換保險絲

步驟

1. 拔去電源線並使用螺絲刀取出保險絲座



更換保險絲



額定值 T1A,250V



GDS-1000-U 系列規格

此規格適合如下條件:+20°C~+30°C 操作環境下,開機 30 分鐘以上。

型號-特殊規格

GDS-1052-U	頻寬(−3dB)	DC 耦合: DC ~ 50MHz AC 耦合: 10Hz ~ 50MHz
	頻寬限制	20MHz (-3dB)
	觸發靈敏度	0.5div 或 5mV (DC ~ 25MHz)
		1.5div 或 15mV (25MHz~50MHz)
	外部觸發靈敏度	~ 50mV (DC~25MHz) ~ 100mV (25MHz~50MHz)
	上升時間	約< 7ns
GDS-1072-U	頻寬(-3dB)	DC 耦合: DC ~ 70MHz
		AC 耦合: 10Hz ~ 70MHz
	頻寬限制	20MHz (-3dB)
	觸發靈敏度	0.5div 或 5mV (DC ~ 25MHz)
		1.5div 或 15mV (25MHz~70MHz)
	外部觸發靈敏度	~ 50mV (DC~25MHz)
		~ 100mV (25MHz~70MHz)
	上升時間	約< 5ns
GDS-1102-U	頻寬(-3dB)	DC 耦合: DC~100MHz
		AC 耦合: 10Hz ~ 100MHz
	頻寬限制	20MHz (-3dB)
	觸發靈敏度	0.5div 或 5mV (DC ~ 25MHz)
		1.5div 或 15mV (25MHz~100MHz)
	外部觸發靈敏度	~ 50mV (DC~25MHz) ~ 100mV (25MHz~100MHz)
	上升時間	約< 3.5ns



通用規格

垂直			
期寛 見型號-特殊規格 上升時間 見型號-特殊規格 輸入耦合 AC, DC, Ground 輸入阻抗 1MΩ±2%,~15pF 極性 正常、反向 最大輸入 300V (DC+AC 峰値)・CAT II 數學運算 +, ~, FFT 偏移範圍 2mV/div~50mV/div: ±0.4V 100mV/div~50mV/div: ±4.4V 11/div~50/div: ±4.0V 10V/div: ±300V	垂直	靈敏度	2mV/div~10V/Div (1-2-5 步進)
上升時間 見型號-特殊規格 輸入耦合 AC, DC, Ground 輸入阻抗 1MΩ±2%, ~15pF 極性 正常、反向 最大輸入 300V (DC+AC 峰值), CAT II 數學運算 +, -, FFT 偏移範圍 2mV/div~50mV/div: ±0.4V 100mV/div-5V/div: ±40V 10V/div: ±300V [M			
輸入耦合 AC, DC, Ground 輸入阻抗 1MΩ±2%,~15pF 極性 正常、反向 最大輸入 300V (DC+AC 峰値),CAT II 數學運算 +, -, FFT 偏移範圍 2mV/div~50mV/div: ±0.4V 100mV/div~500mV/div: ±4V 11//div~5V/div: ±40V 10V/div: ±300V 觸發 觸發源 CH1, CH2, Line, EXT 模式 自動、正常、單次、TV、邊緣、脈衝 相合 AC, DC, 低頻抑制、高頻抑制、雜訊抑制 靈敏度 見型號・特殊規格 動入阻抗 1MΩ±2%,~15pF 最大輸入 300V (DC+AC peak),CATII 水平 檔位 1ns/div~50s/div 1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div - 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 250M Sa/s 重直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擴取 正常,峰值偵測,平均 4億值測 10ns (500ns/div~50s/div)		頻寬	見型號-特殊規格
 輸入阻抗 加Ω±2%, ~15pF 極性 正常、反向 最大輸入 300V (DC+AC 峰值), CAT II 數學運算 +, -, FFT 偏移範圍 2mV/div~50mV/div: ±0.4V 100mV/div: ±40V 101/div~5V/div: ±40V 101/div-5V/div: ±40V 101/div: ±300V 觸發 屬發源 CH1, CH2, Line, EXT 模式 自動、正常、單次、TV、邊緣、脈衝 AC, DC, 低頻抑制、高頻抑制、雜訊抑制 靈敏度 見型號特殊規格 輸入阻抗 1MΩ±2%, ~15pF 最大輸入 300V (DC+AC peak), CATII 水平 檔位 1ns/div~50s/div · 1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div - 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8位 記錄長度 最大 4k 點 五常、单值值測,平均 10ns (500ns/div~50s/div) 			
極性 正常、反向 最大輸入 300V (DC+AC 峰値),CAT II 數學運算 +, -, FFT 偏移範圍 2mV/div~50mV/div: ±0.4V 100mV/div: ±4V 1V/div~5V/div: ±40V 10V/div: ±300V		輸入耦合	
最大輸入 300V (DC+AC 峰値), CAT II 數學運算 +, -, FFT		輸入阻抗	1MΩ±2% , ~15pF
数学運算			
偏移範圍 2mV/div~50mV/div: ±0.4V 100mV/div~500mV/div: ±4V 1V/div~5V/div: ±40V 10V/div: ±300V		最大輸入	
100mV/div~500mV/div: ±4V 1V/div~5V/div: ±40V 10V/div: ±300V 10V/div: ±4V/div: ±2V 10V/div: ±4V 10V		數學運算	
1V/div~5V/div: ±40V 10V/div: ±300V 10V/div: ±20 100V/div:		偏移範圍	
Minion			
觸發觸發源CH1, CH2, Line, EXT模式自動、正常、單次、TV、邊緣、脈衝耦合AC, DC, 低頻抑制、高頻抑制、雜訊抑制靈敏度見型號-特殊規格郵入阻抗1MΩ±2%, ~15pF最大輸入300V (DC+AC peak), CATII水平檔位1ns/div~50s/div, 1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div - 50s/div模式主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y精確度±0.01% 前置觸發最大 10 div 後置觸發X-轉輸入Channel 1 Y-軸輸入Channel 2 ±3°在 100kHz信號擷取即時取樣速率最大 250M Sa/s等效取樣速率最大 25G Sa/s垂直解析度8 位 記錄長度最大 4k 點 攝取上常,峰值偵測10ns (500ns/div~50s/div)			
模式 自動、正常、單次、TV、邊緣、脈衝耦合 AC, DC, 低頻抑制、高頻抑制、雜訊抑制 靈敏度 見型號-特殊規格 外部觸發 範圍 DC: ±15V, AC: ±2V 靈敏度 見型號-特殊規格 輸入阻抗 1MΩ±2%,~15pF 最大輸入 300V (DC+AC peak),CATII 水平 檔位 1ns/div~50s/div,1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div – 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)	AIII TA	AUT TANT	
AC, DC, 低頻抑制、高頻抑制、雜訊抑制	觸發		
 靈敏度 見型號·特殊規格 鄭園 DC: ±15V , AC: ±2V 靈敏度 見型號·特殊規格 輸入阻抗 1MΩ±2% , ~15pF 最大輸入 300V (DC+AC peak) , CATII 水平 檔位 1ns/div~50s/div , 1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div - 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y 模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 基位 記錄長度 最大 4k點 擷取 正常,峰值偵測 ,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div) 			
鄭園 □ DC: ±15V, AC: ±2V □ 型號·特殊規格 輸入阻抗 1MΩ±2%, ~15pF 最大輸入 300V (DC+AC peak), CATII 水平 檔位 1ns/div~50s/div, 1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div – 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)			
 靈敏度 見型號-特殊規格 輸入阻抗 1MΩ±2%,~15pF 最大輸入 300V (DC+AC peak),CATII 水平 檔位 1ns/div~50s/div,1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div – 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div) 		_	
 輸入阻抗	外部觸發		
最大輸入 300V (DC+AC peak),CATII 水平 檔位 1ns/div~50s/div,1-2.5-5 步進 Roll: 50ms/div - 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)			
水平			·
Roll: 50ms/div - 50s/div 模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y 模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)		最大輸入	
模式 主模式、視窗、Zoom 視窗、Roll、X-Y 精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y 模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)	水平	檔位	
精確度 ±0.01% 前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y 模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)			
前置觸發 最大 10 div 後置觸發 1000 div X-Y 模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)			
後置觸發 1000 div X-Y 模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)			
X-Y 模式 X-軸輸入 Channel 1 Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)			
Y-軸輸入 Channel 2 相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)			*****
相位移 ±3°在 100kHz 信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)	X-Y 模式	X-軸輸入	Channel 1
信號擷取 即時取樣速率 最大 250M Sa/s 等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div~50s/div)		11000	
等效取樣速率 最大 25G Sa/s 垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)			•
垂直解析度 8 位 記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)	信號擷取		•
記錄長度 最大 4k 點 擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)		等效取樣速率	•
擷取 正常,峰值偵測,平均 峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)			8位
峰值偵測 10ns (500ns/div ~ 50s/div)		記錄長度	最大 4k 點
		擷取	正常,峰值偵測,平均
平均次數 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256		峰值偵測	` ' '
		平均次數	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256



游標和測量	電壓	Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, 上升前激電壓/過激電壓、下降前激電壓/過激電壓
	時間	頻率、週期、上升時間、下降時間、 + Width、- Width、占空比
	游標	游標之間的電壓差 (ΔV) 和時間差 (ΔT)
	自動計數	解析度: 6位,精確度: ±2%
		信號源: 除視頻觸發外,所有可用的觸發源
控制台功能	自動設定	自動調整垂直 Volt/div,水平 Time/div ,和觸發準位
	儲存/擷取	最多 15 組測量條件和波形
顯示	LCD	5.7 英寸,TFT,亮度可調
	解析度(點)	234 (垂直) x 320 (水平)
	格線	8 x 10 div
	螢幕對比度	可調
介面	USB Slave 介面	相容 USB1.1 & 2.0 full speed(不支援列
		印和快閃記憶體盤)
	USB Host 介面	圖像(BMP)和波形資料(CSV)
探棒補償信號	頻率範圍	1kHz~100kHz 可調,1kHz 步進
	占空比	5%~95%可調,5%步進
	幅値	2Vpp±3%
電源	電源電壓	100V~240V AC,47Hz~63Hz
	功率損耗	最大 18W,40VA
	保險絲額定值	1A slow [,] 250V
操作環境	環境溫度 0~50°C	
	相對濕度≤80% @	35°C
諸存環境 環境溫度−20~70°C		-
儲存環境		
儲存環境	環境溫度-20~70° 相對濕度≤80% @	
儲存環境 尺寸		70°C



探棒規格

GDS-1052-U 和 GDS-1072-U 探棒


適用型號&探棒		GDS-1052-U、GDS-1072-U GTP-070A-4
檔位 x 10	衰減率	10:1
	頻寬	DC ~ 70MHz
	輸入電阻	使用 $1M\Omega$ 輸入時爲 $10M\Omega$
	輸入電容	約 28~32pF
	最大輸入電壓	≤600Vpk,隨頻率增大而降低
檔位 x 1	衰減率	1:1
	頻寬	DC ~ 6MHz
	輸入電阻	使用 $1M\Omega$ 輸入時爲 $1M\Omega$
	輸入電容	約 120~220pF
	最大輸入電壓	≤200Vpk,隨頻率增大而降低
操作條件	溫度	−10°C ~ 50°C
	相對濕度	≤85% @35°C
安規標準	EN 61010-1 CAT I	


GDS-1102-U 探棒


適用型號及探棒		GDS-1102-U GTP-100A-4
檔位 x 10	衰減率	10:1
	頻寬	DC ~ 100MHz
	輸入電阻	使用 $1M\Omega$ 輸入時爲 $10M\Omega$
	輸入電容	約 14.5~17.5pF
	最大輸入電壓	≤600Vpk,隨頻率增大而降低
檔位 x 1	衰減率	1:1
	頻寬	DC ~ 6MHz
	輸入電阻	使用 1ΜΩ 輸入時爲 1ΜΩ
	輸入電容	約 85~115pF
	最大輸入電壓	≤200Vpk,隨頻率增大而降低
操作條件	溫度	−10°C ~ 50°C
	相對濕度	≤85% @35°C
安規標準	EN 61010-031 CAT	· II



尺寸







EC Declaration of Conformity

We

GOOD WILL INSTRUMENT CO. , LTD.

No.7-1 , Jhongsing Rd. , Tucheng Dist. , New Taipei City 236 , Taiwan

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO. , LTD.

No. 69, Lushan Road, Suzhou New District Jiangsu, China

declares that the below mentioned product

GDS-1052-U, GDS-1072-U, GDS-1102-U

Are herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Law of Member States relating to Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Low Voltage Equipment Directive (2006/95/EC). For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Equipment Directive , the following standards were applied:

© EMC

EN 61326-1 : EN 61326-2-1:	Electrical equipment for measurement ', control and laboratory use — EMC requirements (2006)	
Conducted and Radiated Emissions EN 55011: 2009+A1: 2010		Electrostatic Discharge EN 61000-4-2: 2009
Current Harmonic EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009		Radiated Immunity EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
Voltage Fluctuation EN 61000-3-2: 2008		Electrical Fast Transients EN 61000-4-4: 2004+A1: 2010
		Surge Immunity EN 61000-4-5: 2006
		Conducted Susceptibility EN 61000-4-6: 2009
		Power Frequency Magnetic Field EN 61000-4-8: 2010
		Voltage Dips/ Interrupts IEC EN 61000-4-11: 2004

Safety

Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC
Safety Requirements
IEC/EN 61010-1: 2001



Accumulating waveform72	contrast se
Acquisition69	diagram
specification118	grid setting
Addition55	specification
Amplitude measure50	Display ima
Auto set44	faq
exception45	file format
specification119	save
Auto trigger81	Dot wavefor
Automatic measurement 52	Edge trigger
menu tree28	equivalent t
overview50	External trig
specification119	input term
Average acquisition69	Falling time
Average voltage measure 51	Faq
Bandwidth limitation79	FFT
Blackman window55	overview.
Calibration, vertical resolution	File format
110	Flattop wind
Channel	Force trigge
faq113	frequency
Coupling mode78	cursor trac
cursor	Frequency n
horizontal operation53	Frequency r
Cursor53	Fuse replace
	Go-NoGo
specification	conditions
Cycle time measure51	overview
Data logging	run
overview65 run68	source
	template
setup66 source66	when
	Ground
DC coupling	terminal
Declaration of conformity 122	Hanning wi
Default setup106	Hardcopy
contents41	Hardcopy -
Display73	Tiaracopy -

contrast setting	73
diagram	
grid setting	
specification	119
Display image	
faq	
file format	
save	
Dot waveform	
Edge trigger	
equivalent time sampling	71
External trigger	81
input terminal	
Falling time measure	51
Faq	
FFT	
overview	
File format	
Flattop window	
Force trigger	
frequency	
cursor tracking	53
Frequency measure	
Frequency rejection	
Fuse replacement	
Go-NoGo	
conditions	60
overview	
run	64
source	59
template	60
when	59
Ground	
terminal	16
Hanning window	55
Hardcopy	97
Hardcopy - Save image	


GDS-1000-U 系列使用手册

GWINSTEK

menu tree38, 40	real time sampling	7
Help42	Rear panel diagram	
faq113	Recall	
High voltage measure 50	default setup	
Horizontal 74	reference waveform	
basic operation45	setup	107
cursor operation53	waveform	
menu tree26	Rectangular window	55
position74	Reference waveform	
scale74	recall	107
specification	Remote control interface	89
IEC 1010-1120	Rising time measure	51
Ink saver	roll mode	
in hardcopy97	Root mean square measure	
in save all103	Run/stop	
Input frequency indicator 18	Save	
Invert waveform79	display image	
Language selection 90	setup	
List of features 12	specification	119
Low voltage measure 50	waveform	
Math	Save all	103
faq113	SECAM	
Measurement 43	Security lock slot	
Model caomparison 12	Serial number	
Multiplication 55	Service operation	
Negative peak measure 50	about disassembly	(
Noise rejection 82	contact	
Normal acquisition 69	Setting the handle	
Normal trigger81	Setting up the oscilloscope	
NTSC82	Setup	
Operating environment 119	default contents	4
Overshoot voltage measure 51	file format	
PAL82	how to save	
Peak detect acquisition 69	recall	102
*	Single trigger	8
Peak to peak measure	Single trigger mode	
Peak voltage measure 50	Specifications	
Power on/off	faq	
safety instruction9	Subtraction	
switch overview	System information	
Preshoot voltage measure 51	time	
probe	cursor tracking	53
attenuation level80	Timebase indicator	
Probe	Trigger	
Pulse time measure	coupling	
Pulse width trigger 86	edge	
condition 97	0	



force87	specification118
indicator81	Video line82
level knob	Video trigger85 voltage
pulse width	cursor tracking53 waveform
video85	roll mode
UK power cord11 USB	Waveform
file operation95	file format
Utility	recall108
key overview15 Vector waveform72	save
Vertical78	Waveform accumulation72
basic operation	X-Y mode77 specification118
resolution calibration110 scale78	zoom waveform76



北京海洋兴业科技股份有限公司

致力于电子测试、维护领域!

北京昌平区西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室 邮编: 100096

邮箱: market@oitek.com.cn

电话: 010-62176775 62178811 62176785 传真: 010-62176619

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118 手机: 13699295117

微信公众号: Oceanxingye1984 企业微信号: 13699295117

企业官网: www. hyxyyq. com 系统集成: www. oitek. com. cn 在线商城: www.gooxian.com

