						_	_		_	
	Ch1		GROUP A Ch1 Max		Ch1 Min			GROUP B Ch2		Result 48939
Vrms	119.32	v	119.69	v	8.2379	v	Vrms	37.666	v	
Arms	663.25	mA	2.6777	A	0.0000	٨	Arms	484.60	mA	
Watt	38.586	W	38.751		-12.361	mW	Watt	13.590		
Freq	59.981	Hz	59.993	Hz	0.0000	Hz	Freq	300.39	Hz	
PF	0.4879		0.7858		-0.0189		PF	0.7445		
Vpk+	164.12	v	164.79	v	12.148	v	Vcf	1.3735		
Vpk-	-163.90	v	-12.087	v	-164.65	v	Acf	6.5556		
Apk+	2.5742	A	51.017	A	0.0000	A				
Apk-	-2.2977	A	-34.551	mA	-3.7489	A				
Vcf	1.3756		3.5877		1.3749					
Act	3.9353		4.4122	k	0.0000					
										09:00P 12/15

图 59: 浪涌电流测量的最小值-最大值列

10. 若要重置最大值和最小值,请按 RESET/CLEAR 键。

Tektronix 建议通过多次连接 DUT 来重复测量浪涌电流,以捕捉可能的最高峰值。可能的最高峰值出现在峰值电压周期,且为最大浪涌电流捕捉这个点很重要。同样重要的是,在连接 DUT 之间要等待一会儿,以便设备上的输入电容完全放电。

根据需要进行其他设置 数据记录:通过记录功能,您能够以原始数据的形式记录重复的浪涌电流事件。使用 DATA OUT 键将数据记录到连接至前面板 USB 连接器的闪存驱动器中。首次连接设备时,请打开数据记录,并通过重复的插件事件运行数据记录,以捕获所有浪涌事件。

屏幕保存:通过屏幕保存功能,您可以保存 PA3000 的当前屏幕。这在快速捕获浪涌电流读数时非常有用。按 SCREEN SAVE 键可将数据以.bmp 文件的形式保存到连接至前面板 USB 连接器的闪存驱动器。

方法 2:浪涌电流测量 (PWRVIEW 软件) 通过 PWRVIEW 软件,可轻松快速地在测量网格中检查浪涌电流测量。



图 60: 浪涌电流测量

- 1. 使用与前述直接在 PA3000 上进行测试的示例相同的测试设置。
- 2. 完成所有电源连接后,使用随附的 USB 电缆将 PA3000 连接到装有 PWRVIEW 软件的计算机。还可根据需要使用以太网或 GPIB。
- 3. 双击桌面图标,打开 PWRVIEW 软件。
- 4. 单击 Add 按钮以连接 PA3000。

选择面板中将列出所有可用仪器。

- 5. 选择所需的仪器 (PA3000), 然后单击 Connect。
- 6. 在 Setup 页面上,选择 Group A 选项卡。
- 7. 从 Current Channel 设置下的 Range 选项中选择最高电流量程。 如果预期峰值浪涌电流已知,可以选择任何其他量程。
- 8. 选择 Apk+ 和 Apk- 测量以及任何其他所需参数。
- 9. 转至测量网格并清除顶部功能区中的 Zero Blanking 复选框。
- 10. 从下拉菜单中为平均计算选择平均值 1。
- 11. 单击 Start 按钮。测量将开始更新。
- 12. 测量网格更新过程中,连接 DUT 以测量浪涌电流。
- 13. 将鼠标悬停在 Apk+ 和 Apk- 测量上, 找到最大正负浪涌电流。

14. 若要以图形方式查看浪涌电流峰值,请右键单击 Apk+ 和 Apk-, 然后 选择 Trend Measurements。

将开始使用 Apk+ 和 Apk- 值的实时结果更新趋势图。连接 DUT 便会 以图形方式显示浪涌电流峰值。

15. 若要重置趋势图上的最小值和最大值,请单击重置图标。

Tektronix 建议通过多次连接 DUT 来重复测量浪涌电流,以捕捉可能的最高峰值。可能的最高峰值出现在峰值电压周期,且为最大浪涌电流捕捉这个点很重要。同样重要的是,在连接 DUT 之间要等待一会儿,以便设备上的输入电容完全放电。

- **根据需要进行其他设置** 数据记录: 浪涌电流测试的所有实例均可通过 PWRVIEW 软件的记录功能来记录。
 - 若要使用 PWRVIEW 记录数据,请单击菜单栏中的 Record 按钮。软件 将开始记录所选的全部数据,包括公式和极限。
 - 若要停止数据记录,请单击 Stop 按钮。
 - 记录的所有数据均存储在本地计算机上的数据库中。若要访问这些数据,请单击 Results 选项卡,然后单击测量图标。对话框将显示所有存档数据。
 - 选择所需的数据集,然后导出为 Excel 或 .csv 格式。

参考信息

测量参数

表 15: 相位测量

缩写	说明	单位	公式 1
V _{rms}	RMS 电压	伏特 (V)	$V_{rms} = \sqrt{rac{1}{T}\int_0^T v^2 dt}$
A _{rms}	RMS 电流	安培 (A)	$A_{rms} = \sqrt{rac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$
F	频率	赫兹 (Hz)	
W	有效功率	瓦特 (W)	$W = rac{1}{T} \int_0^T v i dt$
PF	功率因数		$PF = \frac{W}{V_{rms} \times A_{rms}}$
VA	视在功率	伏安 (VA)	$V\!A = V_{rms} \times A_{rms}$
VAr	无功功率	无功伏安(VAr)	$V\!A_r=\sqrt{\left(V\!A ight)^2-W^2}$
$V_{\rm pk^+}$	正峰值电压	伏特 (V)	$max\left\{ v ight\}$
$V_{\rm pk-}$	负峰值电压	伏特 (V)	$min\left\{ v ight\}$
$A_{\rm pk^+}$	正峰值电流	安培 (A)	$max\left\{ i ight\}$
A_{pk-}	负峰值电流	安培 (A)	$min\left\{ i ight\}$
$V_{\rm dc}$	直流电压	伏特 (V)	$V_{dc}=rac{1}{T}\int_{0}^{T}vdt$
$A_{\rm dc}$	直流电流	安培 (A)	$A_{dc} = rac{1}{T} \int_0^T i dt$
V_{rmn}	平均整流电压	伏特 (V)	$V_{rmn}=rac{1}{T}\int_{0}^{T}\leftert v ightert dt$
Armn	平均整流电流	安培 (A)	$A_{rmn}=rac{1}{T}\int_{0}^{T}\left i ight dt$
V_{cf}	电压波峰因数		$V_{cf} = rac{max(V_{pk+} , V_{pk-})}{V_{rms}}$
Acf	电流波峰因数		$A_{cf} = rac{max(A_{pk+} , A_{pk-})}{V_{rms}}$
V _{thd}	电压总谐波失真	%	$\frac{\sqrt{V_{h0}^2 + V_{h2}^2 + V_{h3}^2 + V_{h4}^2 + V_{h5}^2 + \dots}}{V_{ref}}$
V _{df}	电压失真因数	%	$\frac{\sqrt{V_{rms}^2 - V_{h1}^2}}{V_{ref}}$
V _{tif}	电压电话影响因数		$\frac{1}{V_{ref}}\sqrt{\sum_{minharm}^{maxharm} \left(k_n \times V_{hn}\right)^2}$
A _{thd}	电流总谐波失真	%	$\frac{\sqrt{A_{h0}^2 + A_{h2}^2 + A_{h3}^2 + A_{h4}^2 + A_{h5}^2 + \dots}}{A_{ref}}$
A _{df}	电流失真因数	%	$\frac{\sqrt{A_{rms}^2 - A_{h1}^2}}{A_{ref}}$

表 15: 相位测量 (续)

缩写	说明	单位	公式 1
A_{tif}	电流电话影响因数		$\frac{1}{A_{ref}} \sqrt{\sum_{\substack{nin\ harm \\ min\ harm}}^{max\ harm} \left(k_n \times A_{hn}\right)^2}$
Z	阻抗	欧姆 (Ω)	$Z = rac{V_f}{A_f}$
R	电阻	欧姆 (Ω)	$R = rac{V_f}{A_f} imes \cos heta \left(heta = V_{Ph} - A_{Ph} ight)$
Х	电抗	欧姆 (Ω)	$X = \frac{V_f}{A_f} \times \sin\theta \left(\theta = V_{Ph} - A_{Ph}\right)$
Vf	基本电压	伏特 (V)	$\sqrt{(V_{h1}.r^2 + V_{h1}.q^2)}$
Af	基本电流	安培 (A)	$\sqrt{(A_{h1}.r^2 + A_{h1}.q^2)}$
W_{f}	基本功率	瓦特 (W)	$V_{h1}.r imes A_{h1}.r + V_{h1}.q imes A_{h1}.q$
VA_{f}	基本视在功率	伏安 (VA)	$\sqrt{W_f^2 + V\!A_{r\!f}^2}$
VAr	基本无功功率	无功伏安 (VAr)	$egin{aligned} & if \ W > 0 \ & (V_{h1}.r imes A_{h1}.q) - (V_{h1}.q imes A_{h1}.r) \ & if \ W < 0 \ & (V_{h1}.q imes A_{h1}.r) - (V_{h1}.r imes A_{h1}.q) \end{aligned}$
PFf	基本功率因数		$\frac{W_f}{VA_f}$
CVA _{rs}	校正值 VAr	VA (VAr)	$\frac{W_f \times \tan \cos^{-1} (Desired PF)}{-\tan \left(\cos^{-1} (PF_f)\right)}$
V _{hn}	电压谐波 n	伏特 (V)	$Mag = \sqrt{(V_{hn}.r^2 + V_{hn}.q^2)} onumber \ Phase = an^{-1} \left(rac{V_{hn}.q}{V_{hn}.r} ight)$
A _{hn}	电流谐波 n	安培 (A)	$Mag = \sqrt{(A_{hn}.r^2 + A_{hn}.q^2)}$ $Phase = an^{-1} \left(rac{A_{hn}.q}{A_{hn}.r} ight)$
W _{hn}	功率谐波 n	瓦特 (W)	$Mag = V_{hn} \times A_{hn} \times \cos(A_{hnPh} - V_{hnPh})$

1 r = V 或 I 的实部 q = V 或 I 的虚部或正交部分 V 和 I 都是复数,采用 r+jq 的形式

精度公式

下表列出每个测量计算精度技术规格时的公式。

在以下公式中:

- 假设被测波形为正弦波。
- V 为被测电压,以伏特为单位。

■ A 为被测电流,以安培为单位。

■ *Θ* 是相角,以度为单位(电流与电压的参考相位)。

表 16: 测量精度

参数	说明 ¹
V _{cf} 精度	$ \left(\frac{V_{pkacc}}{V_{pk}} + \frac{V_{rmsacc}}{V_{rms}} \right) \times V_{cf} $ (波峰因数为 1 至 10 时有效)
A _{cf} 精度	$ \left(\frac{A_{pk}acc}{A_{pk}} + \frac{A_{rms}acc}{A_{rms}} \right) \times A_{cf} $ (波峰因数为 1 至 10 时有效)
功率 - W、VA、VA _r 和	I PF
₩ 精度	$(V_{rms}acc \times A_{rms} \times PF) \pm (A_{rms}acc \times V_{rms} \times PF) \pm (V_{rms} \times A_{rms} \times (\cos\theta - \cos\{\theta \pm (V_{h1Ph}acc \pm A_{h1Ph}acc)\}))$
VA 精度	$(V_{rms}acc imes A_{rms}) + (A_{rms}acc imes V_{rms})$
VA _r 精度	$\sqrt{\left(V\!A^2 - \left[W \pm Wacc ight]^2 ight)} - \sqrt{\left(V\!A^2 - W^2 ight)}$
PF 精度	$\frac{Wacc}{VA}$
基本功率 - W _f 、VA _f 、	VA _{rf} 和 PF _f
W _f 精度	$(V_{h1Mag}acc \times A_{h1Mag} \times PF_f) \pm (A_{h1Mag}acc \times V_{h1Mag} \times PF_f) \pm (V_{h1Mag} \times A_{h1Mag} \times (\cos \theta - \cos \{\theta \pm (V_{h1Ph}acc \pm A_{h1Ph}acc)\}))$
VA _f 精度	$(V_{h1Mag}acc \times A_{h1Mag}) + (A_{h1Mag}acc \times V_{h1Mag})$
VA _{rf} 精度	$\sqrt{\left(V\!A_f^2 - \left(W_f \pm W_f acc ight)^2 ight)} - \sqrt{\left(V\!A_f^2 - W_f^2 ight)}$
PF _f 精度	$\frac{W_f acc}{VA}$
失真 - DF、THD 和 T	IF
DF 精度	$\left(\frac{RMS_{acc}}{RMS} + \frac{h_{1Mag}acc}{h_{1Mag}}\right) \div DF$
THD 精度	$\left(\frac{h2_{Mag}acc}{h2_{Mag}} + \frac{h3_{Mag}acc}{h3_{Mag}} + \frac{h4_{Mag}acc}{h4_{Mag}} + \ldots\right) \times THD$
TIF 精度	$\left(\frac{h1_{Mag}acc \times k_1}{h1_{Mag}} + \frac{h3_{Mag}acc \times k_3}{h3_{Mag}} + \dots + \frac{h71_{Mag}acc \times k_{71}}{h71_{Mag}}\right) \times THD$
阻抗 - Z、R 和 X	
Z 精度	$\left(\frac{V_{rms}acc}{V_{rms}} + \frac{A_{rms}acc}{A_{rms}}\right) \times Z$

表 16: 测量精度 (续)

参数	说明 ¹
R 精度	$\left(\frac{V_{h1Mag}acc}{V_{h1Mag}} + \frac{A_{h1Mag}acc}{A_{h1Mag}} + \left(tan\theta \times \left(V_{h1Ph}acc + A_{h1Ph}acc\right) \times \frac{\pi}{180}\right)\right) \times R$
X 精度	$\left(\frac{V_{h1Mag}acc}{V_{h1Mag}} + \frac{A_{h1Mag}acc}{A_{h1Mag}} + \left(\frac{V_{h1Ph}acc + A_{h1Ph}acc}{tan\theta} \times \frac{\pi}{180}\right)\right) \times X$

1 "acc"表示公式中的精度。

求和公式

下表列出了可用于电压和电流值求和的不同公式:电压方法与电流方法无关联。公式取决于接线配置。在某些情况下,有两种方法可用于电压求和与电流求和公式:方法 1 或方法 2,如下表所示。请使用满足您需求的方法。

表 17: 单相三线求和公式

$\sum V_{rms} = ch1V_{rms} + ch2V_{rms}$	
$\sum A_{rms} = rac{\sum VA}{\sum V_{rms}}$	方法 1
$\sum A_{rms} = \frac{ch1A_{rms} + ch2A_{rms}}{2}$	方法 2
$\sum W = ch1W + ch2W$	
$\sum V\!A_r = \sqrt{\left(\sum V\!A_{rf} ight)^2 + \left(\sqrt{ch1V\!A_r^2 - ch1V\!A_{rf}^2} + \sqrt{ch2V\!A_r^2 - ch2V\!A_{rf}^2} ight)^2}$	
$\sum V\!A = \sqrt{\left(\sum W\right)^2 + \left(\sum V\!A_r\right)^2}$	
$\sum PF = \frac{\sum W}{\sum VA}$	
$\sum V_f = ch 1 V_f + ch 2 V_f$	
$\sum A_f = rac{ch1A_f imes ch1V_f + ch2A_f imes ch2V_f}{\sum V_f}$	方法 1
$\sum A_f = \frac{ch1A_f + ch2A_f}{2}$	方法 2
$\overline{\sum W_f = ch1W_f + ch2W_f}$	
$\sum VA_{rf} = ch1VA_{rf} + ch2VA_{rf}$	
$\sum VA_f = \sqrt{\left(\sum W_f\right)^2 + \left(\sum VA_{rf}\right)^2}$	
$\sum PF_f = rac{\sum W_f}{\sum VA_f}$	
$\sum V_{dc} = ch1V_{dc} + ch2V_{dc}$	
$\sum A_{dc} = rac{ch1A_{dc} imes ch1V_{dc} + ch2A_{dc} imes ch2V_{dc}}{\sum V_{dc}}$	方法 1
$\sum A_{dc} = \frac{ch1A_{dc} + ch2A_{dc}}{2}$	方法 2
$\sum V_{rmn} = ch 1 V_{rmn} + \overline{ch 2 V_{rmn}}$	

表 17: 单相三线求和公式 (续)

$\sum A_{rmn} = \frac{ch1A_{rmn} \times ch1V_{rmn} + ch2A_{rmn} \times ch2V_{rmn}}{\sum V_{rmn}}$	方法 1
$\sum A_{rmn} = rac{ch1A_{rmn} + ch2A_{rmn}}{2}$	方法 2
$\sum V_{cmn} = ch1V_{cmn} + ch2V_{cmn}$	
$\sum A_{cmn} = rac{ch1A_{cmn} imes ch1V_{cmn} + ch2A_{cmn} imes ch2V_{cmn}}{\sum V_{cmn}}$	方法 1
$\sum A_{cmn} = rac{ch1A_{cmn} + ch2A_{cmn}}{2}$	方法 2
$\sum WHr = ch1WHr + ch2WHr$	
$\sum AHr = \frac{ch1AHr + ch2AHr}{2}$	
$\sum V\!A_r H_f = ch 1 V\!A_r H_f + ch 2 V\!A_r H_f$	
$\sum VA_rHr = \sqrt{\left(\sum VA_rH_f\right)^2 + \left(\sqrt{ch1VA_rHr^2 - ch1VA_rH_f^2} + \sqrt{ch2VA_rHr^2 - ch2VA_rH_f^2}\right)^2}$	
$\sum V\!AHr = \sqrt{\left(\sum W\!Hr ight)^2 + \left(\sum V\!A_rHr ight)^2}$	
$\sum W_{av}=ch1W_{av}+ch2W_{av}$	
$\sum PF_{av} = \frac{\sum WHr}{\sum VAHr}$	

表 18: 三相三线求和公式

$\sum V_{rms} = \frac{ch1V_{rms} + ch2V_{rms}}{2}$	方法 1
$\sum V_{rms=\sqrt{3}} \frac{ch1V_{rms}+ch2V_{rms}}{2}$	方法 2
$\sum A_{rms} = \frac{\sum VA}{\sqrt{3}\sum V_{rms}}$	方法 1
$\sum A_{rms} = rac{ch1A_{rms} + ch2A_{rms}}{2}$	方法 2
$\sum W = ch1W + ch2W$	
$\sum V\!A_{r=} = \sqrt{\left(\sum V\!A_{rf} ight)^2 + \sqrt{rac{3}{2}}\left(\sqrt{ch1V\!A_r^2 - ch1V\!A_{rf}^2} + \sqrt{ch2V\!A_r^2 - ch2V\!A_{rf}^2} ight)^2}$	
$\sum VA = \sqrt{\left(\sum W\right)^2 + \left(\sum VA_r\right)^2}$	
$\sum PF = \frac{\sum W}{\sum VA}$	
$\sum V_f = rac{ch1V_f + ch2V_f}{2}$	方法 1
$\sum V_f = \sqrt{3} \frac{ch I V_f + ch 2 V_f}{2}$	方法 2
$\sum A_f = rac{ch1A_f imes ch1V_f + ch2A_f imes ch2V_f}{\sqrt{3}\sum V_f}$	方法 1
$\sum A_f = \frac{ch1A_f + ch2A_f}{2}$	方法 2
$\sum W_f = ch1W_f + ch2W_f$	
$\overline{\sum VA_{rf} = ch1VA_{rf} + ch2VA_{rf}}$	

表 18: 三相三线求和公式 (续)

$\sum V\!A_f = \sqrt{\left(\sum W_f ight)^2 + \left(\sum V\!A_{rf} ight)^2}$	
$\sum PF_f = \frac{\sum W_f}{\sum VA_f}$	
$\sum V_{dc} = \frac{ch V_{dc} + ch 2V_{dc}}{2}$	方法 1
$\sum V_{dc} = \sqrt{3} \frac{ch1V_{dc} + ch2V_{dc}}{2}$	方法 2
$\sum A_{dc} = rac{ch1A_{dc} imes ch1V_{dc}+ch2A_{dc} imes ch2V_{dc}}{\sqrt{3}\sum V_{dc}}$	方法 1
$\overline{\sum A_{dc} = rac{ch1A_{dc} + ch2A_{dc}}{2}}$	方法 2
$\sum V_{rmn} = \frac{ch1V_{rmn} + ch2V_{rmn}}{2}$	方法 1
$\overline{\sum V_{rmn}} = \sqrt{3} \frac{ch V_{rmn} + ch 2 V_{rmn}}{2}$	方法 2
$\sum A_{rmn} = \frac{ch1A_{rmn} \times ch1V_{rmn} + ch2A_{rmn} \times ch2V_{rmn}}{\sqrt{3}\sum V_{rmn}}$	方法 1
$\sum A_{rmn} = \frac{ch1A_{rmn} + ch2A_{rmn}}{2}$	方法 2
$\sum V_{cmn} = \frac{ch1V_{cmn} + ch2V_{cmn}}{2}$	方法 1
$\sum V_{cmn} = \sqrt{3} \frac{ch V_{cmn} + ch 2 V_{cmn}}{2}$	方法 2
$\sum A_{cmn} = \frac{ch1A_{cmn} \times ch1V_{cmn} + ch2A_{cmn} \times ch2V_{cmn}}{\sqrt{3}\sum V_{cmn}}$	方法 1
$\sum A_{cmn} = \frac{ch1A_{cmn} + ch2A_{cmn}}{2}$	方法 2
$\overline{\sum WHr} = ch1WHr + ch2WHr$	
$\sum AHr = \frac{ch1AHr + ch2AHr}{2}$	
$\sum VA_rH_f = ch1VA_rH_f + ch2VA_rH_f$	
$\sum VA_{r}Hr = \sqrt{\left(\sum VA_{r}H_{f}\right)^{2} + \sqrt{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{ch1VA_{r}Hr^{2} - ch1VA_{r}H_{f}^{2}} + \sqrt{ch2VA_{r}Hr^{2} - ch2VA_{r}H_{f}^{2}}\right)^{2}}$	
$\sum V\!AHr = \sqrt{\left(\sum W\!Hr ight)^2 + \left(\sum V\!A_rHr ight)^2}$	
$\sum W_{av} = ch1W_{av} + ch2W_{av}$	
$\frac{\sum PF_{av}}{\sum VAHr} = \frac{\sum WHr}{\sum VAHr}$	

表 19: 三相四线求和公式

$\sum V_{rms} = \frac{ch1V_{rms} + ch2V_{rms} + ch3V_{rms}}{\sqrt{3}}$	方法 1
$\sum V_{rms} = \frac{ch V_{rms} + ch 2V_{rms} + ch 3V_{rms}}{3}$	方法 2
$\sum A_{rms} = rac{\sum VA}{\sqrt{3} \sum V_{rms}}$	方法 1
$\sum A_{rms} = rac{ch1A_{rms} + ch2A_{rms} + ch3A_{rms}}{3}$	方法 2
$\sum W = ch1W + ch2W + ch3W$	

表 19: 三相四线求和公式 (续)

$\sum VA_{r} = \sqrt{\left(\sum VA_{rf}\right)^{2} + \left(\sqrt{ch1VA_{r}^{2} - ch1VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch2VA_{r}^{2} - ch2VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{r}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{r}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2}} + \sqrt{ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{rf}^{2} - ch3VA_{r$	$\overline{\overline{VA_{rf}^2}}$
$\overline{\sum V\!A} = \sqrt{\left(\sum W ight)^2 + \left(\sum V\!A_r ight)^2}$	
$\sum PF = \frac{\sum W}{\sum VA}$	
$\sum V_f = \frac{ch1V_f + ch2V_f + ch3V_f}{\sqrt{3}}$	方法 1
$\sum V_f = \frac{ch1V_f + ch2V_f + ch3V_f}{3}$	方法 2
$\sum A_f = rac{ch1A_f imes ch1V_f + ch2A_f imes ch2V_f + ch3A_f imes ch3V_f}{\sqrt{3}\sum V_f}$	方法 1
$\sum A_f = rac{ch1A_f + ch2A_f + ch3A_f}{3}$	方法 2
$\sum W_f = ch1W_f + ch2W_f + ch3W_f$	
$\sum VA_{rf} = ch1VA_{rf} + ch2VA_{rf} + ch3VA_{rf}$	
$\sum V\!A_f = \sqrt{\left(\sum W_f\right)^2 + \left(\sum V\!A_{rf}\right)^2}$	
$\sum PF_f = rac{\sum W_f}{\sum VA_f}$	
$\sum V_{dc} = rac{ch1V_{dc} + ch2V_{dc} + ch3V_{dc}}{\sqrt{3}}$	方法 1
$\sum V_{dc} = \frac{ch1V_{dc} + ch2V_{dc} + ch3V_{dc}}{3}$	方法 2
$\sum A_{dc} = rac{ch1A_{dc} imes ch1V_{dc} + ch2A_{dc} imes ch2V_{dc} + ch3A_{dc} imes ch3V_{dc}}{\sqrt{3} \sum V_{dc}}$	方法 1
$\sum A_{dc} = rac{ch1A_{dc}+ch2A_{dc}+ch3A_{dc}}{3}$	方法 2
$\sum V_{rmn} = rac{ch1V_{rmn} + ch2V_{rmn} + ch3V_{rmn}}{\sqrt{3}}$	方法 1
$\sum V_{rmn} = \frac{ch1V_{rmn} + ch2V_{rmn} + ch3V_{rmn}}{3}$	方法 2
$\sum A_{rmn} = rac{ch1A_{rmn} imes ch1V_{rmn} + ch2A_{rmn} imes ch2V_{rmn} + ch3A_{rmn} imes ch3V_{rmn}}{\sqrt{3}\sum V_{rmn}}$	方法 1
$\sum A_{rmn} = \frac{ch1A_{rmn} + ch2A_{rmn} + ch3A_{rmn}}{3}$	方法 2
$\sum V_{cmn} = rac{ch1V_{cmn}+ch2V_{cmn}+ch3V_{cmn}}{\sqrt{3}}$	方法 1
$\sum V_{cmn} = \frac{ch1V_{cmn} + ch2V_{cmn} + ch3V_{cmn}}{3}$	方法 2
$\sum A_{cmn} = \frac{ch1A_{cmn} \times ch1V_{cmn} + ch2A_{cmn} \times ch2V_{cmn} + ch3A_{cmn} \times ch3V_{cmn}}{\sqrt{3}\sum V_{cmn}}$	方法 1
$\sum A_{cmn} = \frac{ch1A_{cmn} + ch2A_{cmn} + ch3A_{cmn}}{3}$	方法 2
$\sum WHr = ch1WHr + ch2WHr + ch3WHr$	
$\sum AHr = rac{ch1AHr+ch2AHr+ch3AHr}{3}$	
$\sum VA_rH_f = ch1VA_rH_f + ch2VA_rH_f + ch3VA_rH_f$	
$\sum VA_rHr = \sqrt{\left(\sum VA_rH_f\right)^2 + \left(\sqrt{ch1VA_rHr^2 - ch1VA_rH_f^2} + \sqrt{ch2VA_rHr^2 - ch2VA_rH_f^2} + \sqrt{ch3VA_rH_f^2} + c$	$\left(\overline{Hr^2 - ch3VA_rH_f^2}\right)^2$